

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	MORELOS
Municipio	TEPOZTLÁN
Dirección	
Edificio	Capilla de Santo Domingo

Campanas actuales

Nombre	Santo Domingo (3)
Localización	Pie de torre sur
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 66.5 Borde 7 Altura del bronce 48 Peso aproximado (en kilos)170 kg
Fundidor	
Año fundición	1850
Descripción	Tiene la siguiente inscripción: "SANTO DOMINGO AÑO D 1850. " La expresión ANNO D (aquí escrito como signo de abreviatura: doble N, o sea AÑOD D)tiene muy seguramente su origen en el ANNO D, es decir ANNO DOMINI, o AÑO DEL SEÑOR, que luego se convirtió en AÑO DE, bien por desconocimiento del latín, o bien por una secularización de la sociedad.
Fotos	1
Toques	
Conservación, mantenimiento	
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	DEMESA NAVARRETE, Pedro
Fecha	07-06-2021

Nombre	Esquila Santo Domingo (1)
Localización	Torre norte
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 47 Borde 4,5 Altura del bronce 35 Peso aproximado (en kilos)60 kg
Fundidor	
Año fundición	1979
Descripción	Tiene la siguiente inscripción: "A.V. / SANTO DOMINGO 1979".
Fotos	1
Toques	
Conservación, mantenimiento	Está ubicada en la torre norte y cabe destacar que está mal contrapesada, ya que siempre permanece invertida.
Protección	

Propuestas	
Autores de la documentación	DEMESA NAVARRETE, Pedro
Fecha	05-06-2021

Nombre	Campana Mayor, Jesús (4)
Localización	Torre norte
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 72 Borde 5 Altura del bronce 53 Peso aproximado (en kilos)216 kg
Fundidor	
Año fundición	2006
Descripción	Tiene la siguiente inscripción: "AÑO 2006" y una imagen del rostro de Jesús.
Fotos	1
Toques	
Conservación, mantenimiento	
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	DEMESA NAVARRETE, Pedro
Fecha	05-06-2021

Nombre	Campana Jesús Pequeña (2)
Localización	Torre sur
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 58 Borde 4 Altura del bronce 43 Peso aproximado (en kilos)113 kg
Fundidor	
Año fundición	2006
Descripción	Tiene la siguiente inscripción: "AÑO 2006"
Fotos	1
Toques	
Conservación, mantenimiento	Campana ubicada en la torre sur con vista norte, antes del sismo, estaba ubicada en el vano vista sur y es la campana menor del conjunto. Usada principalmente en los repiques y muy frecuente en los dobles, ya que es la de los 60 toques continuos de los que consta el doble en Tepoztlán.
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	DEMESA NAVARRETE, Pedro
Fecha	07-06-2021

Información completa: [Capilla de Santo Domingo - \(MORELOS\)](#)

PDF (22-07-2026)