

Comunitat Autònoma / Departament / Estat	COMUNITAT VALENCIANA
Municipi	MORELLA
Direcció	
Edifici	Ermita de Sant Marc

Campanes actuals

Nom	Campana (1)
Localització	Espadanya
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 40 Vora Altura del bronze Pes aproximat (en quilos)37 kg
Fonedor	
Any fosa	1940ca
Descripció	És anepígrafa i sols disposa d'uns cordons al mig peu i peu.
Fotos	3
Tocs	Conserva els usos tradicionals.
Conservació, manteniment	L'estat de conservació del conjunt és regular. La campana està situada a l'espadanya de l'ermita amb truja de fusta de perfil tradicional local. Els rodaments descansen sobre uns coixinets de fusta que estan dins del mur de l'espadanya. Té un cigonyal per voltejar-la i batall lligat.
Protecció	Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Propostes	Es devia fer de forma regular un manteniment de la instal·lació de la campana per assegurar l'estabilitat del conjunt. En cas de restauració deuen ser conservats tots els elements possibles, ja que es tracta d'una instal·lació tradicional. Tan sols s'admetrà el canvi de peces que no assegurin l'estabilitat del conjunt i les noves deuen seguir el perfil i formes de les canviades.
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan
Data	22-07-2019

Información completa: [Ermita de Sant Marc - \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)

PDF (09-07-2026)