

Comunitat Autònoma / Departament / Estat	COMUNITAT VALENCIANA
Municipi	SANTA POLA
Direcció	
Edifici	Ermita de la Mare de Déu del Roser - Ermita del Cap

Campanes actuals

Nom	Campana (1)
Localització	Espadanya
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 30 Vora Altura del bronze Pes aproximat (en quilos)16 kg
Fonedor	
Any fosa	1946ca
Descripció	És anepígrafa.
Fotos	3
Tocs	Repic manual.
Conservació, manteniment	L'estat de conservació de la campana és bo. Conserva la instal·lació tradicional amb una truja de fusta i cable per a repicar-la. Té batall no reforçat amb cable de seguretat.
Protecció	Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Propostes	La instal·lació és tradicional i cal conservar-la i restaurar-la. En cas d'intervenció sols es canviaran les parts que no assegurin l'estabilitat del conjunt. Cal reforçar el batall amb cable de seguretat.
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan
Data	10-03-2019

Información completa: [Ermita de la Mare de Déu del Roser - Ermita del Cap - \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)

PDF (20-07-2026)