

<b>Comunitat Autònoma / Departament / Estat</b>	COMUNITAT VALENCIANA
<b>Municipi</b>	VALLIBONA
<b>Direcció</b>	12315
<b>Edifici</b>	Santuari de Sant Domingo

## Campanes actuals

<b>Nom</b>	<b>Sant Domènec de Guzman (1)</b>
<b>Localització</b>	Sala de campanes
<b>Mesures (cm)</b>	Diàmetre (en cm) 65   Vora 7   Altura del bronze 59   Pes aproximat (en quilos)159 kg
<b>Fonedor</b>	
<b>Any fosa</b>	1851
<b>Descripció</b>	La campana té dos cordons al terç entre els quals hi ha diversos triangles decorats i esta inscripció en espanyol: "??? ?STO?DOMINGO?DE?GUSMAN?AÑO?I85I". Esta indica l'advocació a la qual està dedicada la campana i l'any de fosa. Correctament seria: "SANTO DOMINGO DE GUZMÁN AÑO 1851". En el mig té una creu de calvari. Finalment, al mig peu hi ha tres cordons i dos al peu.
<b>Fotos</b>	15
<b>Tocs</b>	Repic esporàdic amb una corda al batall.
<b>Conservació, manteniment</b>	La campana conserva la instal·lació tradicional amb parts que possiblement són més antigues que la mateixa campana. Dels tirants sols dos exteriors fixen la campana a la truja, mentre que hi ha dos als extrems que sols fixen les diverses peces que componen aquesta truja. A més, té un únic eix que passa per les anses en lloc de dos. L'estat de conservació del conjunt és regular tant pel pas del temps com per l'acció dels agents climàtics. El batall està lligat de forma regular i té un cable.
<b>Protecció</b>	Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
<b>Propostes</b>	El precari estat de conservació del conjunt fa necessària la restauració de la campana. Vist l'estat de la truja es recomana la seua restauració i conservació. Sols s'admetrà el canvi per una nova si les peces que integren la truja no asseguren l'estabilitat del conjunt i, en cas de donar-se aquesta situació, la nova ha d'imitar fidelment el perfil de l'actual. També cal conservar el batall i instal·lar un cable de seguretat.
<b>Autors de la documentació</b>	ALEPUZ CHELET, Joan
<b>Data</b>	12-03-2021

<b>Nom</b>	<b>Sant Domènec de Guzman (2)</b>
<b>Localització</b>	Sala de campanes
<b>Mesures (cm)</b>	Diàmetre (en cm) 75   Vora 8   Altura del bronze 60   Pes aproximat (en quilos)244 kg
<b>Fonedor</b>	PALACIO, FRANCISCO DE (MERUELO)

<b>Any fosa</b>	1797
<b>Descripció</b>	La campana té quatre cordons al terç, agrupats de dos en dos, entre els quals hi ha esta inscripció en espanyol i llatí: "S ? DOMINGO ORAPRONOBIS A NO ? DE I797 ?". Correctament seria: "SANTO DOMINGO ORA PRO NOBIS AÑO DE I797". La part en llatí es tradueix com "PREGA PER NOSALTRES". És una senzilla súplica que procedeix de les diverses lletanies i va ser molt comú a les inscripcions de les campanes. Al mig hi ha una creu de calvari i esta inscripció: "SIENDO P. / D. ANTONIO / FOLCH. Y / MIGVEL PLA / Y JOSEF PLA / ELECTOS. / PALACIO / MEHIZO". Aquesta té tres noms. El primer sembla ser el rector i el segon són els electes, possiblement encarregats de la fàbrica del santuari o la parròquia. Finalment està el cognom del fonedor que podria correspondre amb el fonedor càntabre Francisco de Palacio, documentat l'any següent a la localitat de Fortanete (Teruel). Hi ha tres cordons al mig peu.
<b>Fotos</b>	16
<b>Tocs</b>	Repic esporàdic amb una corda al batall.
<b>Conservació, manteniment</b>	La campana conserva la instal·lació tradicional amb una truja de perfil molt singular, fins i tot diferent dels altres documentats al poble o la comarca. Aquest presenta unes formes còncaves i convexes que s'alternen fins al capçal. És una peça de gran valor patrimonial. A més, té un únic eix que passa per les anses en lloc de dos. L'estat de conservació del conjunt és regular tant pel pas del temps com per l'acció dels agents climàtics. El batall és de fusta, tallat per un fuster local en substitució d'un anterior de metall que va ser furat.
<b>Protecció</b>	Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
<b>Propostes</b>	El precari estat de conservació del conjunt fa necessària la restauració de la campana. Vist l'estat de la truja es recomana la seua restauració i conservació. Sols s'admetrà el canvi per una nova si les peces que integren la truja no asseguren l'estabilitat del conjunt i, en cas de donar-se aquesta situació, la nova ha d'imitar fidelment el perfil de l'actual. Es podria canviar el batall per un nou de metall i instal·lar un cable de seguretat.
<b>Autors de la documentació</b>	ALEPUZ CHELET, Joan
<b>Data</b>	12-03-2021

Información completa: [Santuari de Sant Domingo - \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)

PDF (30-06-2026)