

<b>Comunidad Autónoma / Departamento / Estado</b>	PRINCIPADO DE ASTURIAS
<b>Municipio</b>	GRANDAS DE SALIME
<b>Dirección</b>	
<b>Edificio</b>	Capilla de San Martín y Santa Bárbara de Castro

## Campanas actuales

<b>Nombre</b>	<b>Jesús, María y José</b>
<b>Localización</b>	Espadaña
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 0   Borde   Altura del bronce   kg
<b>Fundidor</b>	
<b>Año fundición</b>	1790 ca.
<b>Descripción</b>	
<b>Fotos</b>	3
<b>Toques</b>	En desuso.
<b>Conservación, mantenimiento</b>	
<b>Protección</b>	
<b>Propuestas</b>	La campana demanda someterla a un cuidado proceso de restauración, que garantice la conservación de la instalación tradicional y la recuperación de sus usos originales. Cualquier intervención sobre la campana habría de contemplar la restauración integral del yugo, siempre que sus piezas cumplan con los requisitos de seguridad exigidos. En caso de no hacerlo, estas piezas habrían de ser sustituidas por réplicas, conservando en todo caso las originales, que podrían ser puestas en valor. Sería recomendable, también, restaurar el badajo original y colocarle a la campana una nueva palanca lígnea encastada al yugo, si no se conserva la antigua. Al extremo de aquella palanca habría que unir una cuerda, para recuperar el balanceo tradicional de la campana. Desaconsejamos la electrificación de la campana siempre que esta no sea estrictamente necesaria para la continuidad de su uso. En tal caso, cabría instalar un motorcillo que tire, por mediación de un cable de acero, de la palanca del yugo.
<b>Autores de la documentación</b>	SARRIÓ ANDRÉS, Pau M.
<b>Fecha</b>	07-08-2021

Información completa: [Capilla de San Martín y Santa Bárbara de Castro - \(PRINCIPADO DE ASTURIAS\)](#)

PDF (29-06-2026)