

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	CASTILLA Y LEÓN
Municipio	PONFERRADA
Dirección	Camino vecinal s/n 22414
Edificio	Parroquia de San Martín de Salas de los Barrios

Campanas actuales

Nombre	Esquila de Lombillo (1)
Localización	Sala de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 71 Borde 0 Altura del bronce 64 Peso aproximado (en kilos)207 kg
Fundidor	DE ANCILLO, DIEGO; DE LLANOS, TORIBIO
Año fundición	1558
Descripción	<p>Campana de perfil esquilonado, interesante por su antigüedad, es de estilo renacentista. Su tercio se decora con tres y dos cordones entre los cuales corre una inscripción con interpunciones (moldes romboidales con estrella de otro puntas): "IHS ? VOX EXVLTATIONIS ET SALVTIS ? NON MORIAR ? SEd VIVAN ET NARRABO OPERA ? dNI", el cual dice "JESUS, VOZ DE EXCALAMCION Y SALVACIÓN, NO MORIRÉ, SINO VIVIRÉ Y CONTARÉ LA OBRA DEL SEÑOR"; pertenece al salmo 118:15 y 17. En el medio pie, entre dos parejas de cordones, otra inscripción con el mismo tipo de interpunción: "VESPERE ? ET ? MANE ? ET ? [ME]ERIdIE ? [NA]RRABO ? ET ? ANVNCIAB[O OMN]IS ? SPIRITVS ? LAVdET ? dMINVM ? ANO ? dNI ? ISS8", siendo su traducción "TARDE, MAÑANA Y MEDIODIA CONTARE Y ANUNCIARÉ QUE TODO ESPIRITU ALABE AL SEÑOR, AÑO DEL SEÑOR 1558"; pertenece al salmo 55:17 y 150:6</p> <p>La campana se sostiene por yugo de madera y conserva el badajo.</p>
Fotos	11
Toques	Bandeos y repiques manuales
Conservación, mantenimiento	La campana conserva un yugo antiguo. Está en buen estado, aunque está fracturada
Protección	BIC.
Propuestas	El yugo se podría revisar para poder voltear la campana sin riesgo asegurado.
Autores de la documentación	NISTAL, Abraham
Fecha	26-08-2024

Nombre	Santa Bárbara (2)
Localización	Sala de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 81 Borde 0 Altura del bronce 69 Peso aproximado (en kilos)308 kg
Fundidor	
Año fundición	1952

Descripción	La campana presenta en el tercio seis cordones. En el medio una cruz con pedestal. Y en el medio pie por la parte de dentro una cartelera, la cual dice “SANTA BARBARA 1952 / RUEGA POR NOSO / TROS DE TODO MAL / LIBRANOS SENOR AMEN” [1952 aparece escrito a mano], y debajo cuatro cordones. El yugo presenta signos de poco mantenimiento y comienzo de deterioro.
Fotos	2
Toques	Repiques manuales
Conservación, mantenimiento	La madera del yugo presenta indicios de carcoma y holgura. Tiene un buen sonido.
Protección	
Propuestas	El yugo debería de ser revisado para poder voltear la campana y realizar los toques tradicionales de ésta al completo.
Autores de la documentación	NISTAL, Abraham
Fecha	26-08-2024

Nombre	San Martín, la de misa (3)
Localización	Sala de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 87 Borde 0 Altura del bronce 77 Peso aproximado (en kilos)381 kg
Fundidor	
Año fundición	1952
Descripción	Campana de perfil esquilonado, pareja de la otra compañera de tronera por tipo, decoración y año de fundición, si bien es ligeramente más grande. Su tercio se decora con cuatro cordones. Su medio pie contiene una gran inscripción con letras mayúsculas en cuatro líneas, enmarcada por moldes de estrellas de ocho puntas, excepto en su parte inferior, que limita con cuatro cordones que adornan el pie. Su texto dice: “SAN MARTIN / RUEGA POR NOSOTROS / FUNDIDAS SIENDO / CURA D. AUGUSTO / BENEITEZ 1952”. En el lado opuesto del medio pie campea una estilizada cruz de calvario sobre cuatro gradas. Sus moldes (cual alquerques de cinco) son rectangulares en dichas gradas y romboidales en los travesaños, con un cuadrón formado por cuatro de ellos y “patibulum” con dos por lado y uno en el remate del "stipes". La campana se sostiene por yugo de madera y conserva el badajo.
Fotos	4
Toques	Repiques manuales
Conservación, mantenimiento	La campana está rota, el yugo está con indicios de carcoma y holgado. Y pequeños brotes de vegetación
Protección	
Propuestas	Restaurar el yugo.
Autores de la documentación	NISTAL, Abraham
Fecha	26-08-2024

Información completa: [Parroquia de San Martín de Salas de los Barrios - \(CASTILLA Y LEÓN\)](#)

