

Comunitat Autònoma / Departament / Estat	COMUNITAT VALENCIANA
Municipi	LA POBLA DE BENIFASSÀ
Direcció	
Edifici	Parròquia de Sant Jaume de Coratxà

Campanes actuals

Nom	Triplet (1)
Localització	campanar
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 30 Vora Altura del bronze Pes aproximat (en quilos)16 kg
Fonedor	
Any fosa	
Descripció	
Fotos	12
Tocs	
Conservació, manteniment	
Protecció	
Propostes	
Autors de la documentació	
Data	

Nom	Maria (2)
Localització	Sala de les campanes
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 38 Vora 4 Altura del bronze 34 Pes aproximat (en quilos)32 kg
Fonedor	ROSES, HERMANOS (SILLA)
Any fosa	1948
Descripció	La campana té anses simples i aquesta inscripció al terç, situada entre dps grups de dos cordons: "¿ CORACHAR 25 DE JULIO 1948". En ella indica primerament el lloc per al qual va ser fosa. Aquest fet es deu al fet que centenars de campanes es retiraren de les seues torres sense un inventari o control durant la Guerra Civil (1936-1939), no podent retornar moltes als llocs originals per no indicar les inscripcions quins eren. En segon lloc, la data segurament fa referència a la de benedicció de la campana, ja que és el dia en què se celebra la solemnitat de Sant Jaume Apòstol. Seguidament, en el mig disposa d'una creu, els noms de Jesús i Maria i de la marca de fàbrica, element habitual a les campanes industrials: "FUNDICION / DE / CAMPANAS / DE / ROSES Hnos / SILLA (VALENCIA)". En el mig peu presenta dos grups de dos cordons i quatre flors entre ells. Finalment té aquesta inscripció al mig peu: "ME HIZO LA DEVOCION DEL PUEBLO SIENDO ALCALDE D. JUAN CANDIONES". En ella indica que es va pagar els veïns del poble i el nom de l'alcalde del moment (en eixe any Coratxà encara era municipi).
Fotos	34
Tocs	Volteig de forma esporàdica.

Conservació, manteniment	Es troba en regular estat de conservació, instal·lada a una de les finestres de la Sala de les Campanes. Conserva la truja de fusta antiga amb peces de formigó, així com ferratges i el batall. L'estat de conservació del conjunt és regular a causa del desgast dels materials de la truja. El batall està lligat però no reforçat amb cable de seguretat.
Protecció	Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Propostes	Vist l'estat en què es troba, proposem portar a terme la restauració del conjunt. En primer lloc, cal valorar la instal·lació tradicional de la campana, per tant, es deuen restaurar tots els elements possibles. Sols s'admetrà el canvi d'aquells que no assegurin l'estabilitat del conjunt. En cas de mecanització es deu instal·lar un motor d'impuls i electromall monofàsic. El batall deu ser reforçat amb cable de seguretat per evitar la caiguda en cas de trencament.
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan
Data	20-02-2016

Información completa: [Parròquia de Sant Jaume de Coratxà - \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)

PDF (23-07-2026)