

Comunitat Autònoma / Departament / Estat	COMUNITAT VALENCIANA
Municipi	ALCOI
Direcció	
Edifici	Parròquia de Sant Vicent i Sant Antoni

Campanes actuals

Nom	Jesús, Maria i Josep (1)
Localització	Campanar
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 35 Vora 3 Altura del bronze 28 Pes aproximat (en quilos)25 kg
Fonedor	ROSES, HERMANOS (SILLA)
Any fosa	1943
Descripció	Les anses de la campana són simples. Seguidament, en el terç disposa de dos grups de dos cordons i entre ells esta inscripció: "? ? AÑO 1943 ?". En el mig té un ramet de flors, un querubí, una creu i la marca de fàbrica: "ROSES ^{NOS} / SILLA (VALENCIA)". A continuació, en el mig peu hi ha altres dos grups de dos cordons i esta inscripció: "? JESUS MARIA Y JOSE ?". Per acabar, té dos cordons en el peu.
Fotos	60
Tocs	Volteig automàtic.
Conservació, manteniment	L'estat de conservació de la campana és bo. Està situada a una estructura metàl·lica que hi ha en un dels terrats de l'edifici, dotada amb truja de fusta i batall pessigat. està mecanitzada amb motor de vol continu.
Protecció	Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Propostes	Caldria dotar-la amb motor d'impuls. La truja segurament es va fabricar al mateix temps que la campana i per tant seria recomanable conservar-la i restaurar-la.
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan; MONLLOR MONTAVA, Javier
Data	21-07-2023

Información completa: [Parròquia de Sant Vicent i Sant Antoni - \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)

PDF (26-06-2026)