

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	JALISCO
Municipio	GUADALAJARA
Dirección	
Edificio	Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe

Campanas desaparecidas

Nombre	Campana mayor (refundida)
Localización	
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 142 Borde 0 Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)1658 kg
Fundidor	VELASCO, A.
Año fundición	1912
Descripción	
Fotos	0
Toques	
Conservación, mantenimiento	
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	
Fecha	

Campanas actuales

Nombre	Esquila doble #1 Juan Diego
Localización	Espadaña
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 63 Borde 0 Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)145 kg
Fundidor	FUNDICIÓN DE CAMPANAS NUESTRA SEÑORA DE SAN JUAN
Año fundición	
Descripción	La esquila está unida a otra mediante su eje central. Es eléctrica.
Fotos	1
Toques	
Conservación, mantenimiento	
Protección	
Propuestas	

Autores de la documentación	MUÑOZ GONZÁLEZ, Eduardo / FACEBOOK
Fecha	25-08-2023

Nombre	Esquila doble #2 Virgen de Guadalupe
Localización	Espadaña
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 63 Borde 0 Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)145 kg
Fundidor	FUNDICIÓN DE CAMPANAS NUESTRA SEÑORA DE SAN JUAN
Año fundición	
Descripción	La esquila está unida a la otra mediante su eje central. Es eléctrica.
Fotos	1
Toques	
Conservación, mantenimiento	
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	MUÑOZ GONZÁLEZ, Eduardo / FACEBOOK
Fecha	25-08-2023

Nombre	Cuartos menor
Localización	Espadaña central
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 49 Borde 0 Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)68 kg
Fundidor	JIMÉNEZ RIVERA, JUAN
Año fundición	1970ca
Descripción	La campana menor de los cuartos. Parece de fierro.
Fotos	1
Toques	
Conservación, mantenimiento	
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	MUÑOZ GONZÁLEZ, Eduardo
Fecha	25-08-2023

Nombre	Cuartos mayor
---------------	----------------------

Localización	Espadaña central
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 55 Borde 0 Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)96 kg
Fundidor	JIMÉNEZ RIVERA, JUAN
Año fundición	1970ca
Descripción	La campana mayor de los cuartos. Parece de fierro.
Fotos	1
Toques	
Conservación, mantenimiento	
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	MUÑOZ GONZÁLEZ, Eduardo
Fecha	25-08-2023

Nombre	Horas
Localización	Espadaña central
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 61 Borde 0 Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)131 kg
Fundidor	JIMÉNEZ RIVERA, JUAN
Año fundición	1970ca
Descripción	La campana de las horas. Parece de fierro.
Fotos	1
Toques	
Conservación, mantenimiento	
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	MUÑOZ GONZÁLEZ, Eduardo
Fecha	25-08-2023

Nombre	Campana Nuestra Señora de la Asunción
Localización	Espadaña lateral
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 122 Borde 0 Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)1051 kg
Fundidor	FUNDICIÓN DE CAMPANAS NUESTRA SEÑORA DE SAN JUAN
Año fundición	1965

Descripción	Ubicada en una espadaña trasera.
Fotos	1
Toques	
Conservación, mantenimiento	
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	MUÑOZ GONZÁLEZ, Eduardo
Fecha	25-08-2023

Nombre	Esquila menor
Localización	Espadaña Occidente
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 0 Borde 0 Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)1051 kg
Fundidor	RIVERA, JUSTO
Año fundición	1875
Descripción	Actualmente no tiene badajo. La esquila más interesante del conjunto pues es la única que conserva el yugo original.
Fotos	1
Toques	
Conservación, mantenimiento	
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	MUÑOZ GONZÁLEZ, Eduardo
Fecha	25-08-2023

Nombre	Esquila Santa Filomena
Localización	Espadaña Occidente
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 101 Borde 0 Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)597 kg
Fundidor	
Año fundición	1924
Descripción	Actualmente detenida, puesto que no cuenta con el yugo original. El yugo metálico no es seguro para el volteo manual.
Fotos	1
Toques	

Conservación, mantenimiento	
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	MUÑOZ GONZÁLEZ, Eduardo
Fecha	25-08-2023

Nombre	Esquila María Santísima de Guadalupe
Localización	Espadaña Occidente
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 112 Borde 0 Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)813 kg
Fundidor	RIVERA, JUSTO
Año fundición	1884
Descripción	Actualmente detenida, puesto que no cuenta con el yugo original. El yugo metálico no es seguro para el volteo manual.
Fotos	1
Toques	
Conservación, mantenimiento	
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	MUÑOZ GONZÁLEZ, Eduardo
Fecha	25-08-2023

Nombre	Esquila Nuestra Señora de Guadalupe
Localización	Espadaña Oriente
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 0 Borde 0 Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)813 kg
Fundidor	
Año fundición	1965
Descripción	La esquila está refundida. Se desconoce el año y el fundidor original. Por su difícil acceso no se puede documentar completamente.
Fotos	1
Toques	
Conservación, mantenimiento	
Protección	
Propuestas	

Autores de la documentación	MUÑOZ GONZÁLEZ, Eduardo
Fecha	25-08-2023

Nombre	Campana Juan Diego
Localización	Espadaña Oriente
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 77 Borde 0 Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)264 kg
Fundidor	VELASCO, A.
Año fundición	1912
Descripción	Ubicada en medio de la espadaña oriente (parte trasera)
Fotos	1
Toques	
Conservación, mantenimiento	
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	MUÑOZ GONZÁLEZ, Eduardo
Fecha	25-08-2023

Nombre	Campana Fray Antonio Alcalde
Localización	Espadaña Oriente
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 105 Borde 0 Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)670 kg
Fundidor	SALCEDO, SALVADOR
Año fundición	1911
Descripción	La segunda campana mayor.
Fotos	1
Toques	
Conservación, mantenimiento	
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	MUÑOZ GONZÁLEZ, Eduardo
Fecha	25-08-2023

Nombre	Campana mayor, Santísimo Sacramento
---------------	--

Localización	Espadaña Oriente
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 142 Borde 0 Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)1658 kg
Fundidor	FUNDICIÓN DE CAMPANAS NUESTRA SEÑORA DE SAN JUAN
Año fundición	1985
Descripción	La campana está refundida, siendo fundida originalmente por A. Velasco en 1912. Su badajo se encuentra demasiado abollado por el uso. Asimismo, la campana tiene una sonoridad ronca.
Fotos	1
Toques	
Conservación, mantenimiento	
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	MUÑOZ GONZÁLEZ, Eduardo
Fecha	25-08-2023

Nombre	Campana Nuestra Señora de Lourdes
Localización	Espadaña trasera
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 51 Borde 0 Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)77 kg
Fundidor	FUNDICIÓN DE CAMPANAS NUESTRA SEÑORA DE SAN JUAN
Año fundición	2003
Descripción	La campana fija menor, ubicada en una espadaña trasera.
Fotos	1
Toques	
Conservación, mantenimiento	
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	MUÑOZ GONZÁLEZ, Eduardo
Fecha	25-08-2023

Información completa: [Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe - \(JALISCO\)](#)

PDF (28-06-2026)