

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	CASTILLA Y LEÓN
Municipio	JUNTA DE TRASLALOMA
Dirección	Calle San Miguel, 5, 09514 Lastras de las Eras, Burgos
Edificio	Parroquia de San Miguel Arcángel (Lastras de las Eras)

Campanas actuales

Nombre	Sagrada Familia (1)
Localización	Espadaña.
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 58.3 Borde 7 Altura del bronce 47.4 Peso aproximado (en kilos)115 kg
Fundidor	PEREA, VIUDA DE ÁNGEL
Año fundición	1957
Descripción	<p>La campana cuenta con una simple inscripción en el tercio, entre cuatro cordones, la cual menciona la advocación epigráfica de dicha campana y su año de fundición: “JESUS MARIA Y JOSE A?O 1957”.</p> <p>La Sagrada Familia, según la Iglesia católica, denomina al conjunto compuesto por José, María y su hijo Jesús. En el calendario de festividades católicas se celebra el domingo que cae entre la Octava de Navidad (25 de diciembre al 1 de enero), oscila entre el 26 de diciembre y el 31 de diciembre, si Navidad y María Madre de Dios es domingo, esta fiesta pasa a celebrarse el 30 de diciembre. (WIKIPEDIA)</p> <p>Bajo el par inferior de cordones, vemos algunos elementos vegetales dispersos. En el medio, a las (03) observamos un crucifijo. A las (09), hay un retrato de la Virgen María; bajo ella, aparece el sello de la fabricante, con forma semicircular, y una inscripción: “FABRICA DE RELOJES Y CAMPANAS VIUDA DE ANGEL PEREA MIRANDA DE EBRO”. Justo debajo del sello, se menciona al párroco de la época: “SIENDO PARROCO DN RAFAEL LAREDO”.</p> <p>En el medio pie, vemos y tres cordones equidistantes.</p>
Fotos	22
Toques	Se desconoce si la campana es tocada habitualmente.
Conservación, mantenimiento	Malo. La campana está localizada en el vano izquierdo de la espadaña, a posición de campanero, rota por las (09), aunque “abrillantada” o quizás pintada, pero se desconoce. Está girada 1/4 de vuelta, no por desgaste, sino por haberla podido adaptar a las instalaciones de los últimos fabricantes. Su yugo o “maza” está en buen estado, capacitado para que la campana pueda dar la vuelta, algo que no representa los valores culturales de la campana. El badajo está atado mediante una correa de cuero flexible.
Protección	
Propuestas	<p>Para devolver a la campana, sus valores y características culturales y tradicionales, proponemos que el yugo o “maza” de hierro contrachapado actual, en el caso de que haya una iniciativa, sea sustituido y guardado por otro de madera, que tenga las características propias del anterior (éste no preparado para balancear o voltear).</p> <p>Dicha campana puede soldarse, sustituirse por otra campana o ser refundida.</p> <p>También se deberá de fabricar, un nuevo badajo de hierro forjado, y una cadena para repicar.</p>

Autores de la documentación	HERNANDO CHICO, Ulises
Fecha	21-02-2026

Nombre	Sagrada Familia (2)
Localización	Espadaña.
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 74 Borde 6.5 Altura del bronce 59 Peso aproximado (en kilos)235 kg
Fundidor	RUIZ
Año fundición	1701
Descripción	<p>La campana cuenta con una simple inscripción en latín, en el tercio, entre cuatro cordones, la cual menciona la advocación epigráfica de dicha campana, su fabricante y su año de fundición: “IHS? MARIA ? IOSEPH? RVIZ,MEFECIT ?? A?O ? DE ? ? I ? 7 ? O ? I ?”.</p> <p>La Sagrada Familia, según la Iglesia católica, denomina al conjunto compuesto por José, María y su hijo Jesús. En el calendario de festividades católicas se celebra el domingo que cae entre la Octava de Navidad (25 de diciembre al 1 de enero), oscila entre el 26 de diciembre y el 31 de diciembre, si Navidad y María Madre de Dios es domingo, esta fiesta pasa a celebrarse el 30 de diciembre. (WIKIPEDIA)</p> <p>En el medio, a las (03) observamos una bellísima cruz de calvario potenziada, enclavada por tres puntos, formada por estrellas de ocho puntas, y dos ? a los extremos del pedestal. En el medio pie, vemos y tres cordones equidistantes.</p>
Fotos	26
Toques	Se desconoce si la campana es tocada habitualmente.
Conservación, mantenimiento	Bueno. La campana está localizada en el vano derecho de la espadaña, a posición de campanero, “abrillantada” o quizás pintada, pero se desconoce. Está girada 1/4 de vuelta, no por desgaste, sino por haberla podido adaptar a las instalaciones de los últimos fabricantes. Su yugo o “maza” está en buen estado, capacitado para que la campana pueda dar la vuelta, algo que no representa los valores culturales de la campana. El badajo está atado mediante una correa de cuero flexible.
Protección	
Propuestas	<p>Para devolver a la campana, sus valores y características culturales y tradicionales, proponemos que el yugo o “maza” de hierro contrachapado actual, en el caso de que haya una iniciativa, sea sustituido y guardado por otro de madera, que tenga las características propias del anterior (éste no preparado para balancear o voltear).</p> <p>Dicha campana puede soldarse, sustituirse por una réplica, sustituirse por otra campana o ser refundida.</p> <p>También se deberá de fabricar, un nuevo badajo de hierro forjado, y una cadena para repicar.</p>
Autores de la documentación	HERNANDO CHICO, Ulises
Fecha	21-02-2026

Información completa: [Parroquia de San Miguel Arcángel \(Lastras de las Eras\) - \(CASTILLA Y LEÓN\)](#)

PDF (12-07-2026)