

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	EUSKADI
Municipio	KUARTANGO
Dirección	Arriano Entitatea, 10, 01439 Arriano, Araba
Edificio	San Roman parrokia (Arriano)

Campanas actuales

Nombre	Familia Santua eta San Erromatar (1)
Localización	Bularra.
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 49.6 Borde 5.1 Altura del bronce 48.5 Peso aproximado (en kilos)71 kg
Fundidor	
Año fundición	1710
Descripción	<p>Kanpaiak hirugarrenean, lau korden artean, inskripzio sinple bat dauka, bi adbokazio epigrafikoak aipatzen dituena: “IHS MARIA IOSEPH ET SANTE ROMANI ORA PRON OBIS”. Azken epea “OBIS”, goiko bi korden gainean dago, leku faltagatik. Latinezko inskripzioa dela dirudi, beraz, bere transkripzio zuzena hau litzateke: “IHS MARIA IOSEPH ET SANCTE ROMANI ORATE PRO NOBIS”, bere itzulpena, berriz, hau da: "JESUS MARIA JOSE ETA SAN ROMANO OTOITZ EGIZU GUREGATIK".</p> <p>Erdian, 00etan, Kalbarioko gurutze potentzial bat aurkitzen dugu, bertan iltzatuta. Oinarri erdian, beste inskripzio bat agertzen da bi korden artean, eta bertan galdaketa urtea aipatzen da, latinezko letania osatugabe baten ondoren: “AVEMARIA GRACIA PLENA ? ANO ? 7 I O”. Kanpaiaren estiloa kontuan hartuta, galdaketa urtea ez dago ondo idatzita, zuzendutako inskripzioarekin batera idatzi beharko baitzen: “AVE MARIA GRATIA PLENA ? ANO ? I 7 I O”.</p>
Fotos	25
Toques	Kanpaia ez da aldizka jotzen, baina mezetarako eta jaialdietarako erabil liteke, eta, zortearekin, hiletetarako. Uste dugu orain egingo lituzkeen kanpaiak ez dutela inolako antzik lehengoekin, are gutxiago kulunka-mugimenduarekin.
Conservación, mantenimiento	Kanpaia kanpai-hormaren ezkerreko irekiduran dago, kanpai-jotzaileak ikusten duen tokian. Oinarriaren erdian pitzadura bat du, barrutik ikusten dena. Erdi Aroko uztarri zahar bat du, hondatuta dagoena; gainera, ezkerreko besoan zulo bat dago, eta bertatik balestra edo palanka bat pasa zitekeen kulunkatzeko edo beste helburu batzuk erabiltzeko. Txatarra burdinazkoa da, barneko heldulekutik zintzilik. Kanpai honek jatorrizko heldulekua falta du, hiru zulo dituen uhala izan daitekeena; horren ordez, burdinazko helduleku faltsu bat du, uztarriaren goialdean lotutako osagarri eta plakek eusten dutena, kanpaia zintzilikatzeko.
Protección	

Propuestas	<p>Kanpaiaren balio kulturalak ahalik eta ondoen zaintzeko, etorkizuneko ekimenen kasuan neurri hauek hartzea ere proposatzen dugu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kanpai-uztaia zaharberritu beharko litzateke, hau da: pieza posible guztiak konpondu eta finkatu, eta ahalik eta pieza gehien kontserbatu, hondatzeagatik berrerabili ezin diren guztiak berdin-berdinekin ordezkatzuz. - Kanpaia hautsita dagoenez, egoera konpontzea gomendatzen dugu: soldatu besterik ez da egin behar (hobe bada), erreplika batekin ordezkatu, edo tamaina, soinu eta bestelako ezaugarri antzekoak dituen beste kanpai batekin. Ordezkatzuz gero, tokiko artefaktu historiko gisa erakutsi liteke.
Autores de la documentación	HERNANDO CHICO, Ulises
Fecha	06-04-2026

Nombre	Kanpaia (2)
Localización	Bularra.
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 57.5 Borde 5.8 Altura del bronce 51 Peso aproximado (en kilos) 110 kg
Fundidor	
Año fundición	1850ca
Descripción	<p>Kanpaiak hiru korda ditu erdiko herenean. Erdian, 00etan, Kalbarioko gurutze potent bat ikusten dugu.</p> <p>Azkenik, oinarrian, lau korda distantzia berera daude.</p>
Fotos	16
Toques	Kanpaia ez da aldizka jotzen, baina mezetarako eta jaialdietarako erabil liteke, eta, zortearekin, hiletetarako. Uste dugu orain egingo lituzkeen kanpaiek ez dutela inolako antzik lehengoekin, are gutxiago kulunka-mugimenduarekin.
Conservación, mantenimiento	<p>Kanpaia kanpai-hormaren eskuineko irekiduran dago, kanpai-jotzaileak ikusten duen tokian. Oinarriaren erdian pitzadura bat du, barrutik ikusten dena. Erdi Aroko egurrezko uztarri zahar bat dauka, hondatuta dagoena; gainera, ezkerreko besoan zulo bat dago, eta bertatik balestra edo palanka bat pasa zitekeen kulunkatzeko edo beste helburu batzuk erabiltzeko. Txalarra burdinazkoa da eta barneko heldulekutik zintzilik dago. Kanpai honek jatorrizko heldulekua falta du, hiru zuloko heldulekua izan zitekeena; horren ordez, burdinazko helduleku faltsu bat du, uztarriaren goialdean lotutako osagarri eta plakek eusten dutena, kanpaia zintzilikatzeko.</p>
Protección	
Propuestas	<p>Kanpaiaren balio kulturalak ahalik eta ondoen zaintzeko, etorkizuneko ekimenen kasuan neurri hauek hartzea ere proposatzen dugu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kanpai-uztaia zaharberritu beharko litzateke, hau da: pieza posible guztiak konpondu eta finkatu, eta ahalik eta pieza gehien kontserbatu, hondatzeagatik berrerabili ezin diren guztiak berdin-berdinekin ordezkatzuz. - Kanpaia hautsita dagoenez, egoera konpontzea gomendatzen dugu: soldatu besterik ez da egin behar (hobe bada), erreplika batekin ordezkatu, edo tamaina, soinu eta bestelako ezaugarri antzekoak dituen beste kanpai batekin. Ordezkatzuz gero, tokiko artefaktu historiko gisa erakutsi liteke.

Autores de la documentación	HERNANDO CHICO, Ulises
Fecha	06-04-2026

Información completa: [San Roman parrokia \(Arriano\) - \(EUSKADI\)](#)

PDF (09-06-2026)