

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	CASTILLA-LA MANCHA
Municipio	ALCARAZ
Dirección	
Edificio	La Trinidad

Campanas desaparecidas

Nombre	Jesús, Maria y José
Localización	
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 0 Borde Altura del bronce Peso aproximado (en kilos) 111 kg
Fundidor	MANCLÚS, SALVADOR
Año fundición	1952
Descripción	"JESUS MARIA Y JOSE AÑO 1952"
Fotos	0
Toques	
Conservación, mantenimiento	
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan
Fecha	05-06-2011

Campanas actuales

Nombre	Jesús María y José
Localización	claustro
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 32 Borde Altura del bronce Peso aproximado (en kilos) 19 kg
Fundidor	DE LINARES ORTIZ, CONSTANTINO (CARABANCHEL BAJO)
Año fundición	1931
Descripción	
Fotos	7
Toques	
Conservación, mantenimiento	Campana expuesta en el claustro del templo, formando parte de la colección museística parroquial. La campana apoya directamente en el suelo, con riesgo de rotura.
Protección	
Propuestas	

Autores de la documentación	MARTÍNEZ ROIG, Eliseo
Fecha	01-02-2016

Nombre	Cimbalillo (0)
Localización	museo - interior templo
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 41 Borde Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)40 kg
Fundidor	
Año fundición	1570ca
Descripción	Preciosa campana, con epigrafía gótica mayúscula y diversas imágenes. Sencilla decoración. Conserva el badajo original.
Fotos	15
Toques	
Conservación, mantenimiento	La campana está limpia e instalada con nuevos elementos.
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	MARTÍNEZ ROIG, Eliseo
Fecha	01-02-2016

Nombre	Campana (1)
Localización	sala de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 55 Borde Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)96 kg
Fundidor	ROSAS, HIJO DE MANUEL
Año fundición	1984
Descripción	
Fotos	2
Toques	
Conservación, mantenimiento	
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	MARTÍNEZ ROIG, Eliseo
Fecha	01-02-2016

Nombre	Campana (2)
Localización	sala de campanas

Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 70 Borde Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)199 kg
Fundidor	
Año fundición	
Descripción	
Fotos	1
Toques	
Conservación, mantenimiento	
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	MARTÍNEZ ROIG, Eliseo
Fecha	01-02-2016

Nombre	Campana (3)
Localización	sala de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 80 Borde Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)296 kg
Fundidor	
Año fundición	
Descripción	
Fotos	1
Toques	
Conservación, mantenimiento	Campana extremadamente sucia.
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	MARTÍNEZ ROIG, Eliseo
Fecha	01-02-2016

Nombre	La Gorda (4)
Localización	sala de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 120 Borde Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)1001 kg
Fundidor	
Año fundición	1827
Descripción	
Fotos	4

Toques	Repique con electromartillo. Participa en los volteos, imitando los dos golpes con el electromartillo.
Conservación, mantenimiento	La campana se encuentra cubierta de suciedad. Se hace impracticable su documentación. La reja de protección anti-aves no previene la conservación de la campana. La madera del contrapeso necesita mantenimiento.
Protección	
Propuestas	Soldadura del bronce, de la mordida de la boca de varios centímetros, que falta, para recuperar la integridad y el sonido original. La campana debería volver a poder moverse, para interpretar los toques tradicionales, sustituyendo las partes en mal estado, siendo iguales a las originales, que garanticen la seguridad del conjunto. Los cojinetes deberán ser repuestos por unos nuevos rodamientos, que facilitan el mantenimiento y mejoran el movimiento de la campana. En ningún caso el contrapeso de madera deberá cambiar de tamaño y forma, siendo exactamente igual en caso de necesitar ser sustituido por no ser seguro.
Autores de la documentación	MARTÍNEZ ROIG, Eliseo
Fecha	01-02-2016

Información completa: [La Trinidad - \(CASTILLA-LA MANCHA\)](#)

PDF (14-06-2026)