

Comunitat Autònoma / Departament / Estat	COMUNITAT VALENCIANA
Municipi	BETXÍ
Direcció	
Edifici	Parròquia de Santa Maria

Campanes actuals

Nom	Campana (1)
Localització	espadanya
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 40 Vora Altura del bronze Pes aproximat (en quilos)37 kg
Fonedor	
Any fosa	
Descripció	
Fotos	2
Tocs	
Conservació, manteniment	La campana actualment (2023) no toca i està en un mal estat amb el batall apegat.
Protecció	
Propostes	
Autors de la documentació	GARCÍA VILAR, Marc
Data	30-11-2023

Información completa: [Parròquia de Santa Maria - \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)

PDF (19-06-2026)