

Comunitat Autònoma / Departament / Estat	COMUNITAT VALENCIANA
Municipi	XALÓ
Direcció	
Edifici	Parròquia de Santa Maria

Campanes actuals

Nom	Campanó de les hores (A)
Localització	Remat del campanar
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 0 Vora Altura del bronze kg
Fonedor	
Any fosa	1830
Descripció	<p>Campanó insuficientment documentat. No obstant presenta en el mig peu un text, emmarcat per dobles cordons, del qual sols s'ha pogut llegir "... ### EN ". Tant el tipus de lletra com l'acabat donarien una datació aproximada (i provisional) entre l'últim quart del XVIII i el primer terç del XIX.</p> <p>Documentada amb més detall en el mes de març de 2021. El campanó té dos grups de dos cordons i entre ells hi ha una senzilla inscripció que diu així: "EN ? EL ? ANO I 8 3 (...) ? SEYSO ? ESTA ? CAMPANA ? PARA ? EL ? PUEBLO ? DE ? JALON". Aquesta indica el nom de la localitat, fet que no era molt habitual en l'època. L'última xifra de l'any de fosa no s'adverteix del tot, no obstant això, les tres primeres xifres sí que es poden llegir i permeten situar la seua fosa en la dècada dels anys 30 del segle XIX. L'espai entre cordons que deixa lliure la inscripció està ocupat per diverses estreles.</p>
Fotos	14
Tocs	Hores i mitges del rellotge.
Conservació, manteniment	Està instal·lada en la part superior del campanar, fixada a unes bigues de fusta. Té un electromall monofàsic per als tocs horaris.
Protecció	Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Propostes	
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan
Data	05-03-2021

Nom	Crist Rei (1)
Localització	Sala de campanes
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 59 Vora 6 Altura del bronze 52 Pes aproximat (en quilos) 119 kg
Fonedor	ROSES, HERMANOS (SILLA)
Any fosa	1941

Descripció	La campana té anses simples. En el terç hi ha dos grups de dos cordons i entre ells una inscripció amb l'advocació a la qual està dedicada: "? ? CRISTO REY ?". Del grup inferior de cordons penjen quatre garlandes soltes. A continuació, en el mig hi ha una creu, l'àguila de Sant Joan, una imatge del Cor de Jesús i la marca de fàbrica: "FUNDICION / DE / CAMPANAS / DE / ROSES H ^{NOS} / SILLA (VALENCIA)". En el mig peu hi ha dos grups de dos cordons i entre ells altra inscripció: "? JALON AÑO 1941 ? OBSEQUIO DE UN SACERDOTE A SU PARROQUIA.". El fet que figure el nom del poble està relacionat amb la destrucció de campanes durant la Guerra Civil (1936-1939), quan centenars de bronzes es retiraren dels campanars sense cap control ni inventari. Per no indicar les inscripcions el lloc d'origen, la majoria no es pogueren recuperar, per tant, acabada la Guerra a les noves campanes es va afegir el nom del poble, per poder-les recuperar si es repetia aquesta situació. Finalment, disposa de tres cordons en el peu.
Fotos	21
Tocs	Repic i volteig automàtic.
Conservació, manteniment	Està instal·lada a una de les finestres de la sala de campanes, dotada amb truja de ferro Roses, que està rovellada. Batall antic amb fils d'aram de seguretat. Està mecanitzada amb motor d'impuls i electromall.
Protecció	Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Propostes	La instal·lació actual no afavoreix la conservació de la campana ni té cap vinculació amb la tradició local, per tant devia ser restaurat el conjunt. La campana s'ha de baixar del campanar per netejar-la per dins i per fora, canviant la truja de ferro per altra de fusta de perfil tradicional local.
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan
Data	16-09-2020

Nom	Santa Anna (2)
Localització	Sala de campanes
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 72 Vora Altura del bronze 60 Pes aproximat (en quilos)216 kg
Fonedor	ROSES, HERMANOS (SILLA)
Any fosa	1941
Descripció	Presenta set anses i en el terç hi ha dos grups de dos cordons i una garlanda amb motius vegetals. Entre els cordons disposa d'una senzilla inscripció amb l'advocació a la qual està dedicada: "? ? SANTA ANA ?". Tot seguit, en el mig hi ha una creu, l'escut nacional, el monograma de Maria i la marca de fàbrica: "FUNDICION / DE / CAMPANAS / DE / ROSES H ^{NOS} / SILLA (VALENCIA)". En el mig peu presenta altres dos grups de dos cordons i esta inscripció: "? ? JALÓN AÑO 1941 ? ?". El fet que figure el nom del poble està relacionat amb la destrucció de campanes durant la Guerra Civil (1936-1939), quan centenars de bronzes es retiraren dels campanars sense cap control ni inventari. Per no indicar les inscripcions el lloc d'origen, la majoria no es pogueren recuperar, per tant, acabada la Guerra a les noves campanes es va afegir el nom del poble, per poder-les recuperar si es repetia aquesta situació. Finalment, té tres cordons en el peu.

Fotos	22
Tocs	Repic i volteig automàtic.
Conservació, manteniment	Està instal·lada a una de les finestres de la sala de campanes, dotada amb truja de ferro Roses, que està rovellada. El batall és antic i té fils d'aram de seguretat. Està mecanitzada amb motor d'impuls i electromall.
Protecció	Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Propostes	La instal·lació actual no afavoreix la conservació de la campana ni té cap vinculació amb la tradició local, per tant devia ser restaurat el conjunt. La campana s'ha de baixar del campanar per netejar-la per dins i per fora, canviant la truja de ferro per altra de fusta de perfil tradicional local.
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan
Data	16-09-2020

Nom	Mare de Déu Pobreta (3)
Localització	Sala de campanes
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 92 Vora 9,5 Altura del bronze 75 Pes aproximat (en quilos)451 kg
Fonedor	ROSES, HERMANOS (SILLA)
Any fosa	1941
Descripció	Presenta set anses. Seguidament, en el terç hi ha dos grups de dos cordons i entre ells aquestes inscripcions: "MARE DE DEU POBRETA "? JALON AÑO 1941 ?". La que fa referència a l'advocació mariana està incisa, motiu pel qual sembla posterior a la fosa de la campana. Per altra banda, el fet que figure el nom del poble està relacionat amb la destrucció de campanes durant la Guerra Civil (1936-1939), quan centenars de bronzes es retiraren dels campanars sense cap control ni inventari. Per no indicar les inscripcions el lloc d'origen, la majoria no es pogueren recuperar, per tant, acabada la Guerra a les noves campanes es va afegir el nom del poble, per poder-les recuperar si es repetia aquesta situació. També en el terç hi ha una garlanda. En el mig presenta una creu, l'escut nacional, el monograma de Maria i la marca de fàbrica: "FUNDICION / DE / CAMPANAS / DE / ROSES H ^{NOS} / SILLA (VALENCIA)". A continuació, en el mig peu hi ha dos grups de dos cordons i entre ells una sanefa amb diverses flors soltes. També hi ha altra inscripció incisa: "A EXPENSAS DEL CUADRO ARTISTICO". Per últim, en el peu disposa de dos grups de dos cordons.
Fotos	22
Tocs	Repic i volteig automàtic.
Conservació, manteniment	Està instal·lada a una de les finestres de la sala de campanes, dotada amb truja de ferro Roses, que està rovellada. Batall antic amb fils d'aram de seguretat. Està mecanitzada amb motor d'impuls i electromall.
Protecció	Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.

Propostes	La instal·lació actual no afavoreix la conservació de la campana ni té cap vinculació amb la tradició local, per tant devia ser restaurat el conjunt. La campana s'ha de baixar del campanar per netejar-la per dins i per fora, canviant la truja de ferro per altra de fusta de perfil tradicional local.
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan
Data	16-09-2020

Nom	Santa Maria (4)
Localització	Sala de campanes
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 109 Vora 11 Altura del bronze 85 Pes aproximat (en quilos)750 kg
Fonedor	ROSES, HERMANOS (SILLA)
Any fosa	1941
Descripció	La campana té set anses, una central i sis unides a ella. En el terç disposa de dos grups de dos cordons i entre ells apareixen aquestes inscripcions: "? JALÓN AÑO 1941 ? / ? SANTA MARIA ?". El text indica el nom del poble, l'any de fosa i l'advocació de la campana. El fet que figure el nom del poble està relacionat amb la destrucció de campanes durant la Guerra Civil (1936-1939), quan centenars de bronzes es retiraren dels campanars sense cap control ni inventari. Per no indicar les inscripcions el lloc d'origen, la majoria no es pogueren recuperar, per tant, acabada la Guerra a les noves campanes es va afegir el nom del poble, per poder-les recuperar si es repetia aquesta situació. També en el terç hi ha una garlanda amb motius vegetals. A continuació, en el mig disposa d'una creu de calvari, el monograma de Maria, l'escut nacional i la marca de fàbrica Roses Hnos.; "FUNDICION / DE / CAMPANAS / DE / ROSES HNOS / SILLA (VALENCIA)". En el mig peu hi ha dos grups de dos cordons i una sanefa amb flors soltes. Finalment, en el peu es repeteixen els dos grups de dos cordons.
Fotos	20
Tocs	Repic i volteig automàtic.
Conservació, manteniment	Està instal·lada a una de les finestres de la sala de campanes, dotada amb truja de ferro Roses, que està rovellada. Batall antic amb fils d'aram de seguretat. Està mecanitzada amb motor d'impuls i electromall.
Protecció	Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Propostes	La instal·lació actual no afavoreix la conservació de la campana ni té cap vinculació amb la tradició local, per tant devia ser restaurat el conjunt. La campana s'ha de baixar del campanar per netejar-la per dins i per fora, canviant la truja de ferro per altra de fusta de perfil tradicional local.
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan
Data	16-09-2020

Información completa: [Parròquia de Santa Maria - \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)