

Comunitat Autònoma / Departament / Estat	COMUNITAT VALENCIANA
Municipi	LLUCENA
Direcció	
Edifici	Ermita de Sant Antoni

Campanes actuals

Nom	Antònia Micaela (1)
Localització	Espadanya
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 35 Vora Altura del bronze Pes aproximat (en quilos)25 kg
Fonedor	ROSES, HERMANOS (SILLA)
Any fosa	1963
Descripció	La campana té anses simples i dos grups de dos cordons al terç. Seguidament, al mig hi ha una creu llatina i una inscripció amb els seus noms: "ANTONIA MICAELA". Al mig peu hi ha altres dos grups de dos cordons. Entre ells hi ha una inscripció amb el nom del poble i possiblement el dels donants: "LUCENA DEL CID / CLAVARIOS 1963". Finalment, en el peu hi ha dos cordons.
Fotos	2
Tocs	Volteig manual amb un cable unit al cigonyal.
Conservació, manteniment	Sembla en bon estat. Està instal·lada a l'espadanya de l'ermita amb truja de ferro Roses i dotada amb cigonyal per voltejar-la amb un cable des de l'interior de l'edifici.
Protecció	Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Propostes	La instal·lació actual no reproduïx la tradicional ni facilita el toc manual de la campana, per tant, seria recomanable procedir a la seua restauració, baixant-la de la espadanya per netejar-la per dins i fora. La truja actual de ferro es deu canviar per altra de fusta de perfil tradicional idèntic al que tenia la campana gran de la parròquia (conservada a la cripta de la l'església parroquial). Igualment s'ha de renovar la mecanització amb un motor d'impuls i un electromall monofàsic.
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan; ABARCA LLOPIS, Javier; MARTÍNEZ TAMARIT, Pau
Data	06-08-2021

Información completa: [Ermita de Sant Antoni - \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)

PDF (02-07-2026)