

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	COMUNITAT VALENCIANA
Municipio	MARINES
Dirección	
Edificio	Cristo de las Mercedes de Marines Nuevo

Campanas desaparecidas

Nombre	Campana (refundida)
Localización	
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 47 Borde 0 Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)60 kg
Fundidor	
Año fundición	
Descripción	Según ficha técnica de Salvador MANCLÚS (1969) campana de 60 kg refundida por otra de 63 kg
Fotos	0
Toques	
Conservación, mantenimiento	
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	
Fecha	

Campanas actuales

Nombre	Jesús, María y José (1)
Localización	Sala de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 34 Borde 3 Altura del bronce 32 Peso aproximado (en kilos)23 kg
Fundidor	ROSES, HERMANOS (SILLA)
Año fundición	1941
Descripción	La campana tiene cuatro cordones en el tercio, distribuidas entre dos grupos de dos cordones cada uno. Entre ellos lleva una sencilla inscripción con el año de fundición: "AÑO 1941". En el medio tiene una cruz patriarcal, el anagrama de Jesús, unas azucenas y el monograma de María. En el medio pie repite el esquema de cordones del tercio y lleva esta inscripción: "JESUS MARIA Y JOSE". Finalmente, tiene dos cordones en el pie. Aunque no aparece el nombre del autor, la campana se puede asignar a la producción de los Hermanos Roses de Silla.
Fotos	20

Toques	Repique y volteo automático.
Conservación, mantenimiento	El estado de conservación de la campana es bueno. Está situada en uno de los vanos de la sala de campanas con yugo nuevo de perfil valenciano y mecanizada con motor de volteo por impulsos y electromazo monofásico. Presenta badajo atado y dotado con cable de seguridad.
Protección	Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local).En consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
Propuestas	
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan
Fecha	11-06-2021

Nombre	Santísimo Cristo de las Mercedes (2)
Localización	Sala de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 47 Borde 6 Altura del bronce 40 Peso aproximado (en kilos)60 kg
Fundidor	MANCLÚS, SALVADOR
Año fundición	1969
Descripción	La campana tiene cuatro cordones en el tercio, distribuidas entre dos grupos de dos cordones cada uno. En el medio dispone de una cruz, una imagen de la Virgen del Pilar y la marca de fábrica: "FUNDICION / DE / SALVADOR MANCLUS / C INDUSTRIA,27 / VALENCIA". También en el medio está la siguiente inscripción incisa, añadida por tanto cuando la campana ya estaba fundida: "SANTISIMO CRISTO DE LAS MERCEDES / COSTEADA POR SUBSCRIPCION POPULAR / CON MOTIVO DE LA INAUGURACION DEL / NUEVO PUEBLO DE MARINES / AÑO 1.969 SEMANA SANTA.". En ella se indica la advocación de la campana y añade un fragmento de carácter histórico. Por último, en el medio pie lleva tres cordones.
Fotos	13
Toques	Repique y volteo automático.
Conservación, mantenimiento	El estado de conservación de la campana es bueno. Está situada en uno de los vanos de la sala de campanas con yugo nuevo de perfil valenciano y mecanizada con motor de volteo por impulsos y electromazo monofásico. Presenta badajo atado y dotado con cable de seguridad.
Protección	Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local).En consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
Propuestas	
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan
Fecha	11-06-2021

Nombre	La mediana (3)
Localización	Sala de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 56 Borde 7 Altura del bronce 45 Peso aproximado (en kilos)102 kg
Fundidor	MANCLÚS, SALVADOR
Año fundición	1969ca
Descripción	La campana tiene en el tercio un grupo de tres cordones y otro de dos. Seguidamente, en el medio lleva una cruz, una imagen de la Virgen del Pilar y la marca de fábrica: "FUNDICION / DE / SALVADOR MANCLUS / C INDUSTRIA,27 / VALENCIA". Finalmente, presenta en el medio pie un grupo de tres cordones y otro suelto. La campana es un modelo de fundición en serie, sin encargo previo. Es por ello que la dotaron de elementos genéricos como la cruz o marca de fábrica y dejaron en el medio un espacio amplio para unas inscripciones que no se grabaron posteriormente. La presencia de otra campana del mismo taller con la fecha de 1969 permite situar en esta el año de fundición.
Fotos	10
Toques	Repique y volteo automático.
Conservación, mantenimiento	El estado de conservación de la campana es bueno. Está situada en uno de los vanos de la sala de campanas con yugo nuevo de perfil valenciano y mecanizada con motor de volteo por impulsos y electromazo monofásico. Presenta badajo atado y dotado con cable de seguridad.
Protección	Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local).En consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
Propuestas	
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan
Fecha	11-06-2021

Nombre	María (4)
Localización	Sala de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 64 Borde 7 Altura del bronce 57 Peso aproximado (en kilos)152 kg
Fundidor	PORTILLA, HERMANOS
Año fundición	1988
Descripción	La campana tiene cuatro cordones en el tercio, distribuidas entre dos grupos de dos cordones cada uno. Entre ellos lleva una sencilla inscripción: "PROCLAMA MI ALMA LA GRANDEZA DE EL SEÑOR". Estas son las palabras con las que María inicia el Magníficat (Lc 1:46). También en el tercio dispone de una cenefa con motivos vegetales. En el medio tiene una cruz de calvario y la marca de fábrica: "PORTILLA H ^{nos} LTDA. / (campana entre dos ramos de laurel) / SANTANDER (ESPAÑA)". Debajo de esta lleva otra inscripción: "SE REFUNDO SIENDO PARROCO / D. JUAN CARLOS MARTINEZ". En el medio pie repite el orden de cordones del tercio y entre ellos aparece una cenefa, también con motivos vegetales. Por último, otra inscripción indica el lugar y posiblemente la fecha de bendición: "MARINES 2 - JUNIO 1998".

Fotos	15
Toques	Repique y volteo automático. Toques horarios.
Conservación, mantenimiento	El estado de conservación de la campana es bueno. Está situada en uno de los vanos de la sala de campanas con yugo nuevo de perfil valenciano y mecanizada con motor de volteo por impulsos y electromazo monofásico. Presenta badajo atado y dotado con cable de seguridad.
Protección	Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local).En consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
Propuestas	
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan
Fecha	11-06-2021

Información completa: [Cristo de las Mercedes de Marines Nuevo - \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)

PDF (02-07-2026)