

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	ANDALUCÍA
Municipio	CARMONA
Dirección	
Edificio	Parroquia de San Pedro

Campanas actuales

Nombre	Campana de horas (A)
Localización	
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 0 Borde 0 Altura del bronce kg
Fundidor	
Año fundición	
Descripción	Campana de perfil romano, un perfil que no es muy común en Andalucía y que se utiliza para campanas de reloj. Yugo: Viga de hierro Mecanismos de toque: mazo de gravedad fuera de uso y reemplazado por un electromazo
Fotos	1
Toques	
Conservación, mantenimiento	
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	BLÁZQUEZ CARDOSO, Sergio
Fecha	22-03-2026

Nombre	Campana (2)
Localización	Sala de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 0 Borde 0 Altura del bronce kg
Fundidor	
Año fundición	
Descripción	Yugo: Hierro chapa ROSAS Tercio: (3 cordones) (cenefas) Medio: (Cruz)Pie: (2 cordones) Mecanismos de toque: Motor de volteo continuo
Fotos	1
Toques	
Conservación, mantenimiento	
Protección	

Propuestas	
Autores de la documentación	BLÁZQUEZ CARDOSO, Sergio
Fecha	22-03-2026

Nombre	Campana (4)
Localización	Sala de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 0 Borde 0 Altura del bronce kg
Fundidor	
Año fundición	
Descripción	Yugo: Hierro chapa ROSAS Tercio: (4 cordones) Mecanismos de toque: Electromazo y motor de volteo continuo
Fotos	1
Toques	
Conservación, mantenimiento	
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	BLÁZQUEZ CARDOSO, Sergio
Fecha	22-03-2026

Nombre	Campana (5)
Localización	Sala de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 0 Borde 0 Altura del bronce kg
Fundidor	
Año fundición	
Descripción	Yugo: Hierro chapa ROSAS Mecanismos de toque: Motor de volteo continuo
Fotos	1
Toques	
Conservación, mantenimiento	
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	BLÁZQUEZ CARDOSO, Sergio
Fecha	22-03-2026

Nombre	Campana (6)
Localización	Sala de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 0 Borde 0 Altura del bronce kg

Fundidor	
Año fundición	
Descripción	Yugo: Madera Tercio: (4 cordones) Medio: (cruz con pedestal) Pie: (2 cordones) Estado actual: Badajo sustituido por una cuerda, fuera de uso
Fotos	1
Toques	
Conservación, mantenimiento	
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	BLÁZQUEZ CARDOSO, Sergio
Fecha	22-03-2026

Nombre	Campana (8)
Localización	Sala de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 0 Borde 0 Altura del bronce kg
Fundidor	
Año fundición	
Descripción	Yugo: Madera Tercio: (5 cordones) Medio: (Cordón) (cruz con pedestal) Estado actual: Fuera de uso Mecanismos de toque: Cuerda atada al badajo, electromazo interno
Fotos	1
Toques	
Conservación, mantenimiento	
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	BLÁZQUEZ CARDOSO, Sergio
Fecha	22-03-2026

Información completa: [Parroquia de San Pedro - \(ANDALUCÍA\)](#)

PDF (18-06-2026)