

Comunitat Autònoma / Departament / Estat	COMUNITAT VALENCIANA
Municipi	OLIVA
Direcció	
Edifici	Ermita Sant Antoni

Campanes actuals

Nom	Tiple (1)
Localització	espanya
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 25 Vora Altura del bronze Pes aproximat (en quilos)9 kg
Fonedor	
Any fosa	1923ca
Descripció	Sembla anepígrafa.
Fotos	1
Tocs	Volteig automàtic.
Conservació, manteniment	L'estat de conservació és bo. La campana està situada a l'espanya de l'ermita amb truja de fusta de perfil semblant al tradicional valencià i mecanitzada amb motor per als vols.
Protecció	Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Propostes	La instal·lació és tradicional i s'ha de conservar i restaurar en la mesura de les possibilitats. Si l'estat de conservació de la truja no garanteix la conservació del conjunt, es podria canviar per altra nova que imite el perfil de l'antiga.
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan
Data	03-09-2020

Información completa: [Ermita Sant Antoni - \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)

PDF (28-06-2026)