

| | |
|---|-----------------------------------|
| Comunidad Autónoma / Departamento / Estado | CASTILLA Y LEÓN |
| Municipio | VALLADOLID |
| Dirección | |
| Edificio | Iglesia Parroquial de El Salvador |

Campanas actuales

| | |
|------------------------------------|--|
| Nombre | Sagrada Familia, pequeña (1) |
| Localización | Sala de Campanas |
| Medidas (cm) | Diámetro (en cm) 51 Borde 5 Altura del bronce 65 Peso aproximado (en kilos)77 kg |
| Fundidor | DÍEZ PELLÓN, NICOLÁS MARÍA (AJO) |
| Año fundición | 1866 |
| Descripción | |
| Fotos | 6 |
| Toques | |
| Conservación, mantenimiento | Campana con el yugo en mal estado. Cubierta de excrementos. |
| Protección | |
| Propuestas | |
| Autores de la documentación | |
| Fecha | |

| | |
|------------------------------------|---|
| Nombre | Jose Antonio (2) |
| Localización | Sala de Campanas |
| Medidas (cm) | Diámetro (en cm) 64 Borde 8 Altura del bronce 66 Peso aproximado (en kilos)152 kg |
| Fundidor | ALLEN Y PEREA |
| Año fundición | 1899 |
| Descripción | |
| Fotos | 5 |
| Toques | |
| Conservación, mantenimiento | Campana con el yugo en mal estado. Cubierta de excrementos. |
| Protección | |
| Propuestas | |
| Autores de la documentación | |

| | |
|--------------|--|
| Fecha | |
|--------------|--|

| | |
|------------------------------------|---|
| Nombre | San Salvador, la antigua (3) |
| Localización | Sala de Campanas |
| Medidas (cm) | Diámetro (en cm) 89 Borde 9 Altura del bronce 96 Peso aproximado (en kilos)408 kg |
| Fundidor | |
| Año fundición | 1691 |
| Descripción | |
| Fotos | 7 |
| Toques | |
| Conservación, mantenimiento | Campana cubierta de excrementos. |
| Protección | |
| Propuestas | |
| Autores de la documentación | |
| Fecha | |

| | |
|------------------------------------|---|
| Nombre | Campana Mediana (4) |
| Localización | Sala de Campanas |
| Medidas (cm) | Diámetro (en cm) 104 Borde 10 Altura del bronce 99 Peso aproximado (en kilos)651 kg |
| Fundidor | ALLEN Y PEREA |
| Año fundición | 1899 |
| Descripción | |
| Fotos | 3 |
| Toques | |
| Conservación, mantenimiento | Campana con el yugo en mal estado. Cubierta de excrementos. |
| Protección | |
| Propuestas | |
| Autores de la documentación | |
| Fecha | |

| | |
|---------------------|-----------------------------------|
| Nombre | Petra Manuela Regalada (5) |
| Localización | Sala de Campanas |

| | |
|------------------------------------|--|
| Medidas (cm) | Diámetro (en cm) 113 Borde 8,5 Altura del bronce 96 Peso aproximado (en kilos)835 kg |
| Fundidor | DÍEZ, NICOLÁS y SEGUNDO (AJO). |
| Año fundición | 1880 |
| Descripción | |
| Fotos | 3 |
| Toques | |
| Conservación, mantenimiento | Campana con el yugo en mal estado. Cubierta de excrementos. |
| Protección | |
| Propuestas | |
| Autores de la documentación | |
| Fecha | |

Información completa: [Iglesia Parroquial de El Salvador - \(CASTILLA Y LEÓN\)](#)

PDF (05-07-2026)