

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	ARAGÓN
Municipio	BELMONTE DE GRACIÁN
Dirección	C. la Virgen, 32 50332
Edificio	Ermita de Nuestra Señora del Castillo

Campanas actuales

Nombre	Campana (1)
Localización	Sala de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 10 Borde 0 Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)1 kg
Fundidor	
Año fundición	1850ca
Descripción	La campana de pequeñas dimensiones, es anepígrafa.
Fotos	3
Toques	
Conservación, mantenimiento	La campana conserva su yugo de madera. Tiene una cuerda en el badajo. Detrás de la campana hay una malla metálica que impide el movimiento de esta. La campana tenía cigüeñal.
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	MOROS IGLESIAS, Adrián
Fecha	11-07-2026

Nombre	Campana (2)
Localización	Sala de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 13 Borde 0 Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)1 kg
Fundidor	
Año fundición	1850ca
Descripción	La campana tiene en el medio a las 03 una cruz con una especie de triángulo encima de esta y a los lados dos figuras que parecen ángeles. En las 09 se repite la misma escena, lo unico que cambia es la cruz, que en este caso es patriarcal. En el medio pie hay tres cordones y en el pie dos.
Fotos	7
Toques	
Conservación, mantenimiento	La campana conserva su yugo de madera. Tiene una cuerda en el badajo. Detrás de la campana hay una malla metálica que impide el movimiento de esta. También conserva su cigüeñal.
Protección	
Propuestas	

Autores de la documentación	MOROS IGLESIAS, Adrián
Fecha	11-07-2026

Nombre	Santa María (3)
Localización	Sala de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 58 Borde 0 Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)113 kg
Fundidor	
Año fundición	1825
Descripción	Tiene una inscripción entre cordones planos que dice: "S?? MARIA ORA PRONOBIS AÑO 1825". En el medio hay una cruz con pedestal. La cruz y el pedestal están decorados con motivos vegetales. A los lados de la cruz hay un triángulo a cada lado a modo de velas. La base del pedestal esta sujeta sobre tres pilares salomónicos. Termina con tres cordones planos en el medio pie y con dos en el pie.
Fotos	13
Toques	La campana no toca.
Conservación, mantenimiento	Conserva su yugo de madera, su badajo y su mazo de gravedad. El yugo esta fijo y los ejes están metidos en la pared. De todas formas, detrás de la campana hay una malla metálica que impide también su movimiento.
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	MOROS IGLESIAS, Adrián
Fecha	11-07-2026

Nombre	Campana (4)
Localización	Sala de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 60 Borde 0 Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)125 kg
Fundidor	
Año fundición	1800ca
Descripción	La campana, incompletamente documentada, tiene una inscripción entre cordones de la cual, lo único que hemos podido recoger ha sido: "STE MISERERE NOBIS ?? AÑO DE" . Debajo de esta inscripción hay triángulos invertidos y en el medio a las 00, una cruz con pedestal. En el medio pie tiene tres cordones y en el pie dos cordones.
Fotos	13
Toques	No se toca.
Conservación, mantenimiento	Conserva su yugo de madera y su badajo. La campana presenta una gran grieta horizontal en el medio pie a las 00 que afecta de forma parcial a su sonido. Hay una barra de hierro que sobresale del vano que impide el bandeo de la campana. De todas formas tampoco podría debido a la malla metálica que hay tras la campana.
Protección	

Propuestas	
Autores de la documentación	MOROS IGLESIAS, Adrián
Fecha	11-07-2026

Información completa: [Ermita de Nuestra Señora del Castillo - \(ARAGÓN\)](#)

PDF (04-08-2026)