

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	CASTILLA Y LEÓN
Municipio	CUÉLLAR
Dirección	
Edificio	Iglesia Parroquial de San Miguel Arcángel

Campanas actuales

Nombre	Campana del Reloj (A)
Localización	Espadaña del Tejado
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 115 Borde 10 Altura del bronce 120 Peso aproximado (en kilos)881 kg
Fundidor	
Año fundición	1758
Descripción	
Fotos	5
Toques	
Conservación, mantenimiento	Buena conservación. Descansa sobre dos vigas de hierro en la espadaña.
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	
Fecha	

Nombre	Campanillo de San Miguel (2)
Localización	Sala de Campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 53 Borde 6 Altura del bronce 57 Peso aproximado (en kilos)86 kg
Fundidor	MANCLÚS, SALVADOR
Año fundición	1957
Descripción	
Fotos	5
Toques	
Conservación, mantenimiento	Buena conservación, sucia. El yugo de madera se encuentra en regular estado de conservación.
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	

Fecha	
--------------	--

Nombre	Sagrada Familia (3)
Localización	Sala de Campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 53 Borde 5 Altura del bronce 68 Peso aproximado (en kilos)86 kg
Fundidor	
Año fundición	1722
Descripción	
Fotos	4
Toques	
Conservación, mantenimiento	Buena conservación, sucia. El yugo de madera se encuentra en regular estado de conservación.
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	
Fecha	

Nombre	Santa Marina (4)
Localización	Sala de Campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 76 Borde 9 Altura del bronce 83 Peso aproximado (en kilos)254 kg
Fundidor	
Año fundición	1589
Descripción	
Fotos	5
Toques	
Conservación, mantenimiento	Buena conservación, sucia. El yugo de madera se encuentra en regular estado de conservación.
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	
Fecha	

Nombre	San Miguel de Cuéllar (5)
Localización	Sala de Campanas

Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 119 Borde 10 Altura del bronce 111 Peso aproximado (en kilos)976 kg
Fundidor	LOS DIEGOS
Año fundición	1847
Descripción	
Fotos	4
Toques	
Conservación, mantenimiento	Buena conservación, sucia. El yugo de madera se encuentra en regular estado de conservación. Se encuentra inclinada hacia adentro.
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	
Fecha	

Nombre	San Andrés (6)
Localización	Sala de Campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 127 Borde 10 Altura del bronce 121 Peso aproximado (en kilos)1186 kg
Fundidor	LINARES, PAULINO
Año fundición	1900
Descripción	
Fotos	4
Toques	
Conservación, mantenimiento	Buena conservación, sucia. El yugo de madera se encuentra en regular estado de conservación.
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	
Fecha	

Nombre	Campanillo de Señales (1)
Localización	Sala inferior de Campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 36 Borde 3 Altura del bronce 47 Peso aproximado (en kilos)27 kg
Fundidor	
Año fundición	1783
Descripción	

Fotos	2
Toques	
Conservación, mantenimiento	Yugo de madera en conservación muy irregular.
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	
Fecha	

Información completa: [Iglesia Parroquial de San Miguel Arcángel - \(CASTILLA Y LEÓN\)](#)

PDF (20-08-2026)