

| | |
|---|--|
| Comunitat Autònoma / Departament / Estat | CATALUNYA |
| Municipi | OSSÓ DE SIÓ |
| Direcció | |
| Edifici | Parròquia de Sant Pere de Bellver de Sió |

Campanes actuals

| Nom | Campana (1) |
|----------------------------------|---|
| Localització | Cel·la de campanes |
| Mesures (cm) | Diàmetre (en cm) 80 Vora Altura del bronze Pes aproximat (en quilos)296 kg |
| Fonedor | |
| Any fosa | |
| Descripció | |
| Fotos | 1 |
| Tocs | |
| Conservació, manteniment | Campana aparentment antiga, han substituït el jou de fusta per un de metàl·lic, que no sols canvia la sonoritat de la campana, sinó que modifica també el ritme de ventat. Am cigonyal a la dreta, per volteig continu i electromall a l'esquerra per al toc automàtic. No obstant, la campana està engabiada, per impedir l'entrada d'ocells a la cel·la, deixant-la desprotegida i impeding tot moviment. Es tracta d'una actuació doblement atemptatòria contra els valors patrimonials de la campana. Nota de Francesc LLOP i BAYO (18-04-2016) |
| Protecció | |
| Propostes | |
| Autors de la documentació | |
| Data | |

| Nom | Campana (2) |
|---------------------|--|
| Localització | Cel·la de campanes |
| Mesures (cm) | Diàmetre (en cm) 90 Vora Altura del bronze Pes aproximat (en quilos)422 kg |
| Fonedor | |
| Any fosa | |
| Descripció | |
| Fotos | 1 |
| Tocs | |

| | |
|----------------------------------|--|
| Conservació, manteniment | Campana aparentment antiga, amb un jou de fusta extraordinari i electromall per al toc automàtic. No obstant, la campana està engabiada, per impedir l'entrada d'ocells a la cel·la, deixant-la desprotegida i impeding tot moviment. Es tracta d'una actuació doblement atemptatòria contra els valors patrimonials de la campana. Nota de Francesc LLOP i BAYO (18-04-2016) |
| Protecció | |
| Propostes | |
| Autors de la documentació | |
| Data | |

Información completa: [Parròquia de Sant Pere de Bellver de Sió - \(CATALUNYA\)](#)

PDF (30-06-2026)