

| | |
|---|----------------------------|
| Comunidad Autónoma / Departamento / Estado | COMUNIDAD DE MADRID |
| Municipio | MADRID |
| Dirección | |
| Edificio | Parroquia de San Ildefonso |

Campanas actuales

| | |
|------------------------------------|---|
| Nombre | San Josafat, campana de señales (0) |
| Localización | Espadaña metálica sobre la nave |
| Medidas (cm) | Diámetro (en cm) 48.7 Borde Altura del bronce 40 Peso aproximado (en kilos)67 kg |
| Fundidor | |
| Año fundición | 1752 |
| Descripción | SAN ? IOSAPHAT ? ORA ? PRO ? NOBIS ? Interpretación: San Josafat ruega por nosotros. "SE HIZO SIENDO ABAD NRO R P M DON LORENZO REDONDO * ANO DE 1752" Cruz de calvario. |
| Fotos | 23 |
| Toques | |
| Conservación, mantenimiento | El badajo no está atado al asa badajera, sino que tiene uno de sus dos cuernos pasado por dentro del asa, quedando así más elevado, y con peligro de romper la campana. Tiene una cadena mal atada al badajo, ya que éste, típico de campana de señales (volteada o balanceada) carece de ojal en el extremo. |
| Protección | |
| Propuestas | |
| Autores de la documentación | BALDÓ BLANCO, Luís; CIURANA I ABELLÍ, Blai |
| Fecha | 18-06-2023 |

| | |
|----------------------|--|
| Nombre | Jesus, María y José (1) |
| Localización | Torre norte |
| Medidas (cm) | Diámetro (en cm) 54.3 Borde Altura del bronce 50 Peso aproximado (en kilos)93 kg |
| Fundidor | |
| Año fundición | 1807 |
| Descripción | · IHS MARIA Y JOSEF · AÑO · DE 1807 · Cruz de calvario. |
| Fotos | 12 |
| Toques | |

| | |
|------------------------------------|--|
| Conservación, mantenimiento | |
| Protección | |
| Propuestas | |
| Autores de la documentación | BALDÓ BLANCO, Luís; CIURANA I ABELLÍ, Blai |
| Fecha | 18-06-2023 |

| | |
|------------------------------------|---|
| Nombre | San Benito (4) |
| Localización | Torre norte |
| Medidas (cm) | Diámetro (en cm) 86 Borde Altura del bronce 75 Peso aproximado (en kilos)368 kg |
| Fundidor | PORTILLA, HERMANOS (GAJANO) |
| Año fundición | 1998 |
| Descripción | AÑO 1860 · SAN BENITO · ORA PRO NOBIS · Interpretación: San Benito ruega por nosotros. REFUNDIDA 31 * 5 * 1998 SIENDO CURA PARROCO D. VICENTE PÁEZ Santa María, cruz de calvario y Santa Custódia. Marca de fundidor: #A. P. N°. 28# Marca de instalador: #FUNDICION DE SALVADOR MANCLUS C. INDUSTRIA, 37 VALENCIA · II# |
| Fotos | 10 |
| Toques | |
| Conservación, mantenimiento | Campana mal orientada: la cruz hacia adentro, y la inscripción relacionada con el párroco y el año de refundición, hacia la calle. La campana tiene unos mecanismos obsoletos, que impiden todo toque manual. Además se encuentra tras una potente reja metálica, para evitar la entrada de aves a la sala, dejando expuesta la campana a los excrementos de las aves, aunque esta reja tiene varios rotos, que facilitan el paso de los pájaros. |
| Protección | |
| Propuestas | |
| Autores de la documentación | BALDÓ BLANCO, Luís; CIURANA I ABELLÍ, Blai |
| Fecha | 18-06-2023 |

| | |
|----------------------|---|
| Nombre | San Ildefonso (5) |
| Localización | Torre norte |
| Medidas (cm) | Diámetro (en cm) 99.5 Borde Altura del bronce 85 Peso aproximado (en kilos)570 kg |
| Fundidor | |
| Año fundición | 1860 |

| | |
|------------------------------------|--|
| Descripción | SAN YLDEFONSO ORA PRO NOBIS AÑO DE MDCCCLX. Interpretación: San Ildefonso ruega por nosotros año de 1860. SIENDO CURA PARROCO D. LEON DELA CAMARA AÑO DE 1860 Cruz de calvario con los tres monogramas de la Sagrada Familia: #IHS# MA# #JOS#. |
| Fotos | 16 |
| Toques | |
| Conservación, mantenimiento | Falta el asa central, sustituida, con poco éxito, por un taladro y un tornillo pasante. Descolgada del yugo, desconectada del motor de volteo. Mal orientada, con la cruz hacia adentro. Parece que el mazo motorizado sigue en funcionamiento. Visto el precario estado de la fijación de la campana, parece conveniente desconectar ese mazo y fijar la campana sobre unos soportes, quizás unos tacos de madera, inmovilizándola hasta su restauración. En el estado actual, incluso sin tocarla, puede desprenderse en cualquier momento. Marca habitual de los yugos metálicos "HIJOS DE MURUA / PATENTE / VITORIA" |
| Protección | |
| Propuestas | |
| Autores de la documentación | BALDÓ BLANCO, Luís; CIURANA I ABELLÍ, Blai |
| Fecha | 18-06-2023 |

| Nombre | Cuartos menor (A) |
|------------------------------------|--|
| Localización | Torre sur |
| Medidas (cm) | Diámetro (en cm) 29.3 Borde Altura del bronce 27 Peso aproximado (en kilos)15 kg |
| Fundidor | MÚRUA, HIJOS DE |
| Año fundición | 1920ca |
| Descripción | Marca de fábrica: #HIJOS DE MURUA VITORIA REAL PATENTE DE INVENCION# |
| Fotos | 1 |
| Toques | |
| Conservación, mantenimiento | |
| Protección | |
| Propuestas | |
| Autores de la documentación | BALDÓ BLANCO, Luís; CIURANA I ABELLÍ, Blai |
| Fecha | 18-06-2023 |

| Nombre | Cuartos mayor (B) |
|---------------------|-------------------|
| Localización | Torre sur |

| | |
|------------------------------------|---|
| Medidas (cm) | Diámetro (en cm) 37 Borde Altura del bronce 34 Peso aproximado (en kilos)29 kg |
| Fundidor | MÚRUA, HIJOS DE |
| Año fundición | 1920ca |
| Descripción | Marca de fábrica: #HIJOS DE MURUA VITORIA REAL PATENTE DE INVENCION# Cruz de calvario. |
| Fotos | 1 |
| Toques | |
| Conservación, mantenimiento | |
| Protección | |
| Propuestas | |
| Autores de la documentación | BALDÓ BLANCO, Luís; CIURANA I ABELLÍ, Blai |
| Fecha | 18-06-2023 |

| | |
|------------------------------------|--|
| Nombre | Santa María del Silencio (2) |
| Localización | Torre sur |
| Medidas (cm) | Diámetro (en cm) 60 Borde Altura del bronce 54 Peso aproximado (en kilos)125 kg |
| Fundidor | PORTILLA, HERMANOS (GAJANO) |
| Año fundición | 1998 |
| Descripción | * SANTA MARIA DEL SILENCIO * SIENDO CURA PARROCO D. VICENTE PÁEZ 31 – 5 – 1998 Cruz de calvario y Santa Custódia. Marca de fundidor: #A. P. N°. 28# Marca de instalador: #FUNDICION DE SALVADOR MANCLUS C. INDUSTRIA, 37 VALENCIA · II# |
| Fotos | 10 |
| Toques | |
| Conservación, mantenimiento | |
| Protección | |
| Propuestas | |
| Autores de la documentación | BALDÓ BLANCO, Luís; CIURANA I ABELLÍ, Blai |
| Fecha | 18-06-2023 |

| | |
|---------------|----------------------------------|
| Nombre | Santa Teresa de Jesús (3) |
|---------------|----------------------------------|

| | |
|------------------------------------|---|
| Localización | Torre sur |
| Medidas (cm) | Diámetro (en cm) 69.1 Borde Altura del bronce 58 Peso aproximado (en kilos)191 kg |
| Fundidor | LINARES PÉREZ, HIJOS DE EDUARDO (CARABANCHEL BAJO) |
| Año fundición | 1922 |
| Descripción | SANTA TERESA DE JESUS AÑO 1922 SIENDO PARROCO D. SANTIAGO BENITO CORREDERA Santa custódia. Marca de fábrica: #FUNDICION DE HIJO DE LINARES PEREZ PROVEEDOR DE LA R ^L CASA MADRID CARABANCHEL BAJO. Santa Custodia. |
| Fotos | 5 |
| Toques | |
| Conservación, mantenimiento | |
| Protección | |
| Propuestas | |
| Autores de la documentación | BALDÓ BLANCO, Luís; CIURANA I ABELLÍ, Blai |
| Fecha | 18-06-2023 |

| Nombre | Horas (C) |
|------------------------------------|---|
| Localización | Torre sur |
| Medidas (cm) | Diámetro (en cm) 87.7 Borde Altura del bronce 74 Peso aproximado (en kilos)391 kg |
| Fundidor | |
| Año fundición | 1752 |
| Descripción | · STIRPE · SAGRADO · DEL ·ARBOL · GENEALOGICO · BASILIANO SE HIZO SIENDO ABAD NRO R P MRO DON LORENZO REDONDO AÑO DE 1752 Cruz de calvario. |
| Fotos | 2 |
| Toques | |
| Conservación, mantenimiento | |
| Protección | |
| Propuestas | |
| Autores de la documentación | BALDÓ BLANCO, Luís; CIURANA I ABELLÍ, Blai |
| Fecha | 18-06-2023 |

Información completa: [Parroquia de San Ildefonso - \(COMUNIDAD DE MADRID\)](#)

