

<b>Comunidad Autónoma / Departamento / Estado</b>	ARAGÓN
<b>Municipio</b>	ZARAGOZA
<b>Dirección</b>	
<b>Edificio</b>	Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de Torrecilla de Valmadrid

## Campanas actuales

<b>Nombre</b>	<b>Jesús María José</b>
<b>Localización</b>	Sala de campanas, vano de la ventana
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 40   Borde 3,8   Altura del bronce 37   Peso aproximado (en kilos)37 kg
<b>Fundidor</b>	
<b>Año fundición</b>	1801
<b>Descripción</b>	
<b>Fotos</b>	16
<b>Toques</b>	
<b>Conservación, mantenimiento</b>	La campana está rota y le falta un buen trozo de bronce 25,5 x 15 cm. Los hierros del yugo están doblados o partidos. Huella del badajo. Canto picado.
<b>Protección</b>	
<b>Propuestas</b>	
<b>Autores de la documentación</b>	
<b>Fecha</b>	

<b>Nombre</b>	<b>María</b>
<b>Localización</b>	Sala de campanas, vano de la ventana
<b>Medidas (cm)</b>	Diámetro (en cm) 61.5   Borde 6   Altura del bronce 53   Peso aproximado (en kilos)135 kg
<b>Fundidor</b>	
<b>Año fundición</b>	1799
<b>Descripción</b>	
<b>Fotos</b>	18
<b>Toques</b>	
<b>Conservación, mantenimiento</b>	Huella del badajo. Yugo en mal estado
<b>Protección</b>	
<b>Propuestas</b>	

<b>Autores de la documentación</b>	
<b>Fecha</b>	

Información completa: [Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de Torrecilla de Valmadrid - \(ARAGÓN\)](#)

PDF (10-07-2026)