

Comunitat Autònoma / Departament / Estat	COMUNITAT VALENCIANA
Municipi	BENIFAIÓ
Direcció	
Edifici	Ermita de Nostra Senyora dels Desamparats

Campanes actuals

Nom	Campana (1)
Localització	Espadanya
Mesures (cm)	Diàmetre (en cm) 40 Vora Altura del bronze Pes aproximat (en quilos)37 kg
Fonedor	
Any fosa	1852
Descripció	Aparentment, no compta amb més inscripcions que la data de fosa. Així al mig trobem aquesta data: "1852".
Fotos	2
Tocs	Conserva les funcions tradicionals.
Conservació, manteniment	La campana conserva la instal·lació tradicional. Està ubicada a l'espadanya de l'ermita amb truja de fusta. L'estat de conservació de la truja i ferratges és regular, ja que acusen la continuada acció dels agents climàtics i el pas del temps. Disposa d'una corda al batall per repicar-la des de l'interior del temple.
Protecció	Protecció genèrica al trobar-se en un immoble protegit (Bé de Rellevància Local). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General del Patrimoni Cultural Valencià adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Propostes	La truja deuria ser restaurada per evitar la progressiva degradació de la fusta i ferratges. Com que la instal·lació es tradicional qualsevol peça nova deu seguir amb fidelitat el model de les substituïdes.
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan
Data	18-11-2016

Información completa: [Ermita de Nostra Senyora dels Desamparats - \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)

PDF (02-07-2026)