

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	CASTILLA Y LEÓN
Municipio	PIÑEL DE ARRIBA
Dirección	Calle Iglesia, 6 47316
Edificio	Iglesia Parroquial de San Juan Ante Portam Latinam

Campanas actuales

Nombre	Campana pequeña (1)
Localización	Sala de Campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 57 Borde 5 Altura del bronce 67 Peso aproximado (en kilos)107 kg
Fundidor	PELLÓN GARGOLLO, BENITO (SANTA MARÍA DE RIAZA)
Año fundición	1900
Descripción	
Fotos	1
Toques	
Conservación, mantenimiento	Buena conservación, algo sucia. Depositada en la Sala de Campanas, en el suelo de la plataforma.
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	
Fecha	

Nombre	Campana Mediana (2)
Localización	Sala de Campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 87 Borde 83 Altura del bronce 7 Peso aproximado (en kilos)381 kg
Fundidor	DE LINARES ORTIZ, CONSTANTINO (CARABANCHEL BAJO)
Año fundición	1935
Descripción	
Fotos	5
Toques	
Conservación, mantenimiento	Buena conservación, aunque sucia, se conserva sobre un yugo de madera del siglo XIX.
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	

Fecha	
--------------	--

Nombre	Campana Mayor (3)
Localización	Sala de Campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 117 Borde 9 Altura del bronce 108 Peso aproximado (en kilos)927 kg
Fundidor	
Año fundición	1748
Descripción	
Fotos	5
Toques	
Conservación, mantenimiento	Buena conservación, montada en su yugo original de madera.
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	
Fecha	

Nombre	Campana del Reloj (A)
Localización	Tejado de la Torre.
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 48.5 Borde 5 Altura del bronce 67 Peso aproximado (en kilos)66 kg
Fundidor	
Año fundición	1726
Descripción	
Fotos	3
Toques	
Conservación, mantenimiento	Muy buena conservación. Tiene desgaste en el pie del bronce, por efecto del toque del mazo del reloj.
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	
Fecha	

Información completa: [Iglesia Parroquial de San Juan Ante Portam Latinam - \(CASTILLA Y LEÓN\)](#)

PDF (29-06-2026)