

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	CASTILLA-LA MANCHA
Municipio	EL SOTILLO
Dirección	
Edificio	Iglesia Parroquial de Santa Marina

Campanas actuales

Nombre	Santa Marina (1)
Localización	Campanario
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 58 Borde 3 Altura del bronce 50 Peso aproximado (en kilos)113 kg
Fundidor	
Año fundición	1699
Descripción	Las inscripciones se concentran en el tercio y en la parte baja del medio. En el tercio puede leerse “IHS ## MARIA # IJOSEPH # ANO ## DE # 1699 ##”, Invocación a la Sagrada Familia típica de las campanas de esta época y del siglo XVIII. En el medio el nombre de la campana, la titular de la iglesia, Santa Marina. “##### SANTA ## MARINA ### ORAPRONOBIS”. Santa Marina ruega por nosotros. En el yugo hay una inscripción 19-16, posiblemente alusiva al año de construcción del yugo.
Fotos	28
Toques	Balanceo, volteos en las fiestas, toques de difunto.
Conservación, mantenimiento	Se encuentra en un estado aceptable de conservación. El badajo golpea en su punto. Desgaste circular en la zona de golpe. La campana se encuentra algo inclinada, posiblemente por el desajuste de alguno de los herrajes. La parte interior del yugo todavía conserva el característico color almagra, posiblemente debido al minio que tradicionalmente se empleaba como biocida. El extremo del brazo derecho del yugo presenta una serie de desgastes circulares producidos por el volteo con cuerda.
Protección	Debería incoarse expediente de inclusión de esta campana en el Registro General de Bienes de Interés Cultural.
Propuestas	Limpieza de las campanas por dentro y por fuera con chorro de arena húmeda. Restauración del yugo. Deberán conservarse todas las piezas de madera y hierro originales. Solo podrán sustituirse aquellas que pongan en riesgo su seguridad.
Autores de la documentación	ROMERA SOTILLO, Álvaro
Fecha	16-07-2013

Nombre	Santa Marina (2)
Localización	Campanario
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 68 Borde 4,8 Altura del bronce 60 Peso aproximado (en kilos)182 kg
Fundidor	QUINTANA
Año fundición	1931
Descripción	Las inscripciones se concentran en el tercio y en el medio. En el tercio puede leerse “SANTA MARINA VIRGEN Y MATIR AÑO 1931”. En el medio, en un cartucho “CONSTRUIDA/ POR QUINTANA SIENDO CURA D JUL/ IAN PEREZ Y ALCALDE D ALEJO LAN/ GA JUEZ D JERONIMO BARBAS CONCEJ/ ALES D ANDRES CALZADILLA MODESTO/ BARBAS JESUS SIMON JOSE ORTEGO/ MIGUEL SIMON Y ALGUACIL PEDRO LANGA”.
Fotos	16
Toques	Balanceo, volteos en las fiestas, toques de difunto.
Conservación, mantenimiento	Se encuentra en un estado bueno de conservación. El badajo golpea en su punto. La campana se encuentra algo inclinada, posiblemente por el desajuste de alguno de los herrajes. El asa exterior (00) carece de herraje de anclaje al yugo. En su parte exterior presenta decoración tallada.
Protección	
Propuestas	Limpieza de las campanas por dentro y por fuera con chorro de arena húmeda. Restauración del yugo. Deberán conservarse todas las piezas de madera y hierro originales. Solo podrán sustituirse aquellas que pongan en riesgo su seguridad.
Autores de la documentación	ROMERA SOTILLO, Álvaro
Fecha	16-07-2013

Información completa: [Iglesia Parroquial de Santa Marina - \(CASTILLA-LA MANCHA\)](#)

PDF (12-06-2026)