

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	CASTILLA-LA MANCHA
Municipio	VALFERMOSO DE TAJUÑA
Dirección	
Edificio	Iglesia parroquial de San Pedro Apóstol

Campanas actuales

Nombre	La Gorda, Sagrado Corazón de Jesús (5)
Localización	Pedestal junto al campanario
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 102 Borde 10 Altura del bronce 98 Peso aproximado (en kilos)614 kg
Fundidor	QUINTANA, DOMINGO
Año fundición	1930
Descripción	En el tercio se puede leer “SAGRADO CORAZON DE JESÚS AÑO DE 1930” y en el medio, bajo un Corazón flameante con espinas en un cartucho, “CONSTRUIDA POR ____NGO ____NTANA/ EN SIGUENZA SIEN__ ECONOMO D LUIS RA/ MIREZ Y ALCALDE D __LUSTIANO GAM¿EZ? ”. La grieta y algún error de fundición impiden la correcta lectura del cartucho: Construida por Domingo Quintana en Sigüenza siendo ecónomo don Luis Ramírez y Alcalde don Salustiano Gámez.
Fotos	28
Toques	No se toca.
Conservación, mantenimiento	La campana fue descendida en 2009, sustituida por la nueva campana “Gorda” de Abel Portilla. Se colocó sobre un podio de piedra circular de tres escalones en la barbacana de la iglesia. El brazo del yugo estuvo arrumbado en una esquina de la barbacana, cerca de la puerta del cementerio. Poco antes de la documentación, las partes de madera fueron desechadas, guardándose todos los herrajes y ejes en la planta baja de la torre. El badajo primitivo de la campana se encuentra guardado en un mechinal de la torre, junto a otros herrajes.
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	ROMERA SOTILLO, Álvaro
Fecha	03-08-2013

Nombre	Campanillo (1)
Localización	Sala de Campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 65 Borde 5,5 Altura del bronce 55 Peso aproximado (en kilos)159 kg
Fundidor	
Año fundición	1740

Descripción	En el tercio se concentra la inscripción de la campana: “# IHS # MARIA # IOSEPH # A?O # 1740”.
Fotos	14
Toques	Repique con martillo eléctrico (09)
Conservación, mantenimiento	<p>Campana con algunos restos de palomina. Campana de seis asas con algunos defectos de fundición que no afectan al sonido. Conserva badajo original que en el momento de realizar la documentación fue retirado al encontrarse la badana rota.</p> <p>Yugo de madera en buen estado de conservación. Es de tipo toledano compuesto por tres piezas de madera: brazo y dos cabezales, el superior transversal. En este último se insertan los herrajes. Ejes acodados y reforzados con abrazaderas. Herrajes de forja sujetos con palomillas, características del siglo XVIII. Conserva restos de añil. Ejes insertos en cojinetes de madera.</p>
Protección	
Propuestas	<p>Limpieza de la campana con chorro de arena húmedo, por el interior y el exterior.</p> <p>Restauración del yugo, rellenando con resina sintética las partes más degradadas. Debe reintegrarse el característico color añil.</p> <p>Deben respetarse en la medida de lo posible los herrajes. Debe respetarse la altura de los ejes acodados.</p> <p>Sustitución del cojinete de madera por uno de rodamientos.</p> <p>Dotación de motor de impulsos (09) y supresión del martillo eléctrico. La mecanización de la campana que no debe impedir el toque manual</p>
Autores de la documentación	ROMERA SOTILLO, Álvaro
Fecha	03-08-2013

Nombre	Atazonera, Santa Bárbara (2)
Localización	Sala de Campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 65 Borde 6 Altura del bronce 58 Peso aproximado (en kilos)159 kg
Fundidor	
Año fundición	1738
Descripción	En el tercio se concentra la inscripción de la campana: “IHS # MARIA # IOSEPH # S_TA# BARBARA PRO NOBIS”. Debajo aparece el año “ANO DE 1738”.
Fotos	11
Toques	No se toca.

Conservación, mantenimiento	<p>Campana con algunos restos de palomina. El badajo no es original, parece repuesto por QUINTANA, campanas (Saldaña) en los años noventa, cuando se electrificaron las campanas. Cogido a la badajera con badana atada.</p> <p>Yugo de madera en buen estado de conservación. Es de tipo toledano compuesto por tres piezas de madera: brazo y dos cabezales, el superior transversal. En este último se insertan los herrajes. Ejes acodados y reforzados con abrazaderas. Herrajes de forja sujetos con palomillas, características del siglo XVIII. Conserva restos de añil. Ejes insertos en cojinetes de madera.</p>
Protección	
Propuestas	<p>Limpieza de la campana con chorro de arena húmedo, por el interior y el exterior.</p> <p>Restauración del yugo, rellenando con resina sintética las partes más degradadas. Debe reintegrarse el característico color añil.</p> <p>Deben respetarse en la medida de lo posible los herrajes. En caso de sustituir los ejes acodados, debe respetarse la altura de los originales.</p> <p>Colocación de un nuevo badajo de hierro.</p> <p>Mecanización de la campana que no impida el toque manual. Dotación de motor de impulsos y martillo eléctrico, ambos situados en su lado izquierdo (09).</p>
Autores de la documentación	ROMERA SOTILLO, Álvaro
Fecha	03-08-2013

Nombre	del Reloj (3)
Localización	Sala de Campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 87 Borde 7 Altura del bronce 78 Peso aproximado (en kilos)381 kg
Fundidor	
Año fundición	1799
Descripción	En el tercio y en un cartucho en el medio (00) se concentra la inscripción de la campana: "IHS MARIA Y JOSEf ANNO MDCCIC". Es decir, año de 1799. En el cartucho aparece "SE HIZO A COSTA DE LA VILLA". La letra Z está invertida.
Fotos	9
Toques	Volteo.
Conservación, mantenimiento	El yugo de hierro destruye la sonoridad original de la campana y pone en peligro la conservación de la campana, fue instalado por QUINTANA, Campanas (Saldaña). Badajo también instalado por esta empresa.
Protección	

Propuestas	<p>Limpieza de la campana con chorro de arena húmedo, por el interior y el exterior.</p> <p>Sustitución del yugo por uno de madera siguiendo el diseño de los conservados en la torre.</p> <p>Colocación de un nuevo badajo de hierro.</p> <p>Mecanización de la campana con un martillo eléctrico en su lado izquierdo (09).</p>
Autores de la documentación	ROMERA SOTILLO, Álvaro
Fecha	03-08-2013

Nombre	La Gorda, Sagrado Corazón de Jesús (4)
Localización	Sala de Campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 109 Borde 11 Altura del bronce 97,5 Peso aproximado (en kilos)750 kg
Fundidor	PORTILLA, ABEL (GAJANO)
Año fundición	2009
Descripción	La epigrafía transcribe más o menos los mismos datos que la anterior. En el tercio “SAGRADO CORAZON DE JESÚS” y en el medio, bajo un Corazón flameante con espinas, “VALFERMOSO DEL TAJUÑA/AÑO 2009”.
Fotos	5
Toques	Volteo y repique.
Conservación, mantenimiento	Yugo de Hierro característico de PORTILLA, Abel. Badajo de caña de madera sin cable de protección.
Protección	
Propuestas	<p>Limpieza de la campana con chorro de arena húmedo, por el interior y el exterior.</p> <p>Sustitución del yugo por uno de madera siguiendo el diseño del brazo de la antigua campana “Gorda”, del cual se existen varias fotografías. El contrapeso se realizará tomando de modelo los yugos conservados en la torre. Es importante que se mantenga la altura de los ejes originales, así como las proporciones y el contrapeso característico de los yugos de la torre para así respetar los ritmos tradicionales.</p> <p>Colocación de un nuevo badajo de hierro.</p> <p>Mecanización de la campana con un martillo eléctrico y motor de impulsos en su lado izquierdo (09).</p>
Autores de la documentación	ROMERA SOTILLO, Álvaro
Fecha	03-08-2013

Información completa: [Iglesia parroquial de San Pedro Apóstol - \(CASTILLA-LA MANCHA\)](#)