

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	COMUNITAT VALENCIANA
Municipio	SOT DE FERRER
Dirección	
Edificio	Ermita San Antonio de Padua

Campanas actuales

Nombre	Maria (1)
Localización	Sala de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 29.5 Borde 3 Altura del bronce 27 Peso aproximado (en kilos)15 kg
Fundidor	QUILES, MANUEL
Año fundición	1889
Descripción	La campana tiene asas simples y dos cordones. Entre los cordones lleva una breve inscripción: "? ? MARIA ? I889 ?". En el medio dispone de una cruz de calvario. Además, en el medio pie tiene tres cordones y en el pie dos más.
Fotos	16
Toques	Volteo manual.
Conservación, mantenimiento	La campana está instalada en uno de los vanos de la fachada lateral de la ermita, dotada con yugo de madera. El badajo es antiguo y está atado.
Protección	Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local).En consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
Propuestas	La instalación es tradicional y debe de conservarse. En caso de actuación el yugo preferiblemente se tendrá que restaurar. Si no es posible, puede cambiarse por uno nuevo que lo reproduzca con fidelidad.
Autores de la documentación	MOLLÀ i ALCANÏZ, Salvador-Artemi
Fecha	01-01-1997

Nombre	Jesús, María y José (2)
Localización	Sala de campanas
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 30 Borde 3 Altura del bronce 27 Peso aproximado (en kilos)16 kg
Fundidor	
Año fundición	1748
Descripción	La campana tiene asas simples y en el tercio dos grupos de dos cordones. Entre ellos lleva la siguiente inscripción en latín: "? IESVS ? MARIA ? IOSEPH A?O ? I 7 ? 4 ? 8 ?". El texto se traduce: "JESÚS, MARÍA Y JOSÉ AÑO I748". En él se incluyen los nombres de las tres personas de la Sagrada Familia, algo común en las campanas desde el siglo XVII. En el medio tiene dos cordones y una cruz de calvario. Además, en el medio pie tiene un grupo de cuatro cordones, que se repiten en el pie.

Fotos	24
Toques	Volteo manual.
Conservación, mantenimiento	La campana está instalada en uno de los vanos de la fachada lateral de la ermita, dotada con yugo de madera. El badajo es antiguo y está atado.
Protección	Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local). En consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos.
Propuestas	La instalación es tradicional y debe de conservarse. En caso de actuación el yugo preferiblemente se tendrá que restaurar. Si no es posible, puede cambiarse por uno nuevo que lo reproduzca con fidelidad.
Autores de la documentación	ALEPUZ CHELET, Joan; MARTÍNEZ TAMARIT PAU
Fecha	28-02-2025

Información completa: [Ermita San Antonio de Padua - \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)

PDF (08-07-2026)