

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	CASTILLA Y LEÓN
Municipio	VALDERRUEDA
Dirección	
Edificio	Parroquia de San Pedro de Caminayo

Campanas desaparecidas

Nombre	Campana pequeña (refundida)
Localización	
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 0 Borde Altura del bronce kg
Fundidor	
Año fundición	1629
Descripción	La campana, de 1629, rota y que se intentó arreglar en la torre con medios artesanos, ha sido refundida en 2017.
Fotos	1
Toques	
Conservación, mantenimiento	
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	
Fecha	

Campanas actuales

Nombre	Campana pequeña (1)
Localización	Espadaña
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 0 Borde Altura del bronce kg
Fundidor	QUINTANA, CAMPANAS
Año fundición	2017
Descripción	
Fotos	2
Toques	
Conservación, mantenimiento	Durante el montaje de la campana fue depositada directamente sobre la losa de piedra de la espadaña, sin protección (madera o similar), lo que puede haber descascarillado el bronce, sin efectos sonoros.
Protección	
Propuestas	

Autores de la documentación	
Fecha	

Información completa: [Parroquia de San Pedro de Caminayo - \(CASTILLA Y LEÓN\)](#)

PDF (28-06-2026)