

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	CASTILLA Y LEÓN
Municipio	VILLAFÁFILA
Dirección	
Edificio	Iglesia de San Martín de Tours de Otero de Sariegos

Campanas actuales

Nombre	María y José (1)
Localización	Espadaña
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 0 Borde Altura del bronce kg
Fundidor	
Año fundición	
Descripción	
Fotos	1
Toques	
Conservación, mantenimiento	Falta un buen trozo del labio, y tiene una grieta vertical que llega hasta el tercio.
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	
Fecha	

Nombre	Santa María (2)
Localización	Espadaña
Medidas (cm)	Diámetro (en cm) 0 Borde Altura del bronce kg
Fundidor	
Año fundición	
Descripción	
Fotos	0
Toques	
Conservación, mantenimiento	
Protección	
Propuestas	
Autores de la documentación	
Fecha	

Información completa: [Iglesia de San Martín de Tours de Otero de Sariegos - \(CASTILLA Y LEÓN\)](#)