

| | |
|---------------------------------------------------|------------------------------------|
| Comunidad Autónoma / Departamento / Estado | COMUNITAT VALENCIANA |
| Municipio | CALLOSA DE SEGURA |
| Dirección | |
| Edificio | Ermita de Nuestra Señora del Pilar |

Campanas actuales

| | |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre | Virgen del Pilar (1) |
| Localización | Espadaña |
| Medidas (cm) | Diámetro (en cm) 50 Borde Altura del bronce Peso aproximado (en kilos)72 kg |
| Fundidor | ROSES, HERMANOS (SILLA) |
| Año fundición | 1947 |
| Descripción | En el tercio tiene tres flores y una inscripción borrada. Seguidamente, en el medio, está el anagrama de Jesús), el Escudo Nacional, una cruz con pedestal y la marca de fábrica (elemento habitual en las campanas de las fundiciones industriales): "FUNDICION / DE / CAMPANAS / ROSES H ^{nos} / SILLA (VALENCIA)". Finalmente dispone de la siguiente inscripción incisa en el medio pie: "? MARIA DEL PILAR CALLOSA DE SEGURA AÑO 1947". En ella se indica la advocación a la que está dedicada, el nombre del pueblo y el año de fundición. |
| Fotos | 4 |
| Toques | Conserva los usos tradicionales. |
| Conservación, mantenimiento | La campana está en buen estado de conservación, situada en la espadaña de la ermita con un yugo de madera nuevo de perfil similar al tradicional valenciano. Tiene un cigüeñal para voltearla desde el interior de la ermita y un badajo atado pero no reforzado con cable de seguridad. |
| Protección | Protección genérica por encontrarse en un bien protegido (Bien de Relevancia Local).En consecuencia las intervenciones en las campanas deben ser comunicadas a la Dirección General del Patrimonio Cultural Valenciano adjuntando el proyecto previamente al inicio de los trabajos. |
| Propuestas | |
| Autores de la documentación | ALEPUZ CHELET, Joan |
| Fecha | 22-02-2019 |

Información completa: [Ermita de Nuestra Señora del Pilar - \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)

PDF (06-07-2026)