

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	CASTILLA-LA MANCHA
Municipio	CUENCA
Edificio	Hospital de Santiago
Dirección	
Coordenadas	40.076522 -2.138099
Protección	
Descripción	
Campanas	El Hospital de Santiago cuenta con dos espadañas en la fachada principal: una primera situada a los pies de la capilla del complejo, con dos campanas de interés desigual, cuyo principal valor reside en los extraordinarios yugos históricos con los que ambas cuentan, en un estado de conservación que, sin embargo, pone incluso en peligro la propia estabilidad del conjunto. La fachada todavía cuenta con una segunda espadaña, la del reloj, que conserva en su primer cuerpo una esfera histórica de chapa metálica, en un avanzado estado de degradación, y presenta en el remate con un pequeño vano, que antaño albergó un timbre semiesférico para marcar las horas y las medias del reloj, cuya existencia, como la de la propia maquinaria que lo accionaba, nos escapa.
Fotos	5
Toques actuales de campanas	
Conservación, mantenimiento	
Propuestas	
Autores de la documentación	
Fecha	

Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
Espadaña	Campana (1)		1784		
Espadaña	María (2)	DE LINARES ORTIZ, CONSTANTINO (CARABANCHEL BAJO)	1942?		

Información completa: [Hospital de Santiago - CUENCA \(CASTILLA-LA MANCHA\)](#)