

| | |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Comunidad Autónoma / Departamento / Estado | NORTE DE SANTANDER |
| Municipio | SAN JOSÉ DE CÚCUTA |
| Edificio | Parroquia Catedral de San José |
| Dirección | |
| Coordenadas | 7.886391 -72.503481 |
| Protección | |
| Descripción | Su construcción inicio a mediados del siglo XIX y culmino en los primeros años de los 70 del mismo siglo. La iglesia fue destruida debido al terremoto de 1875 y posteriormente reconstruida en el mismo lugar en un proceso que duró más de 50 años. Fue erigida como Catedral y sede principal de la Diócesis de Cúcuta al fundarse esta última, el 29 de mayo de 1956. WIKIPEDIA (27-03-2020) |
| Campanas | El 28 de noviembre de 1915, “sonaron por primera vez”, las campanas obsequiadas por el comerciante Felipe Cristancho. |
| Fotos | 3 |
| Toques actuales de campanas | |
| Conservación, mantenimiento | |
| Propuestas | |
| Autores de la documentación | |
| Fecha | |

Información completa: [Parroquia Catedral de San José - SAN JOSÉ DE CÚCUTA \(NORTE DE SANTANDER\)](#)

PDF (15-06-2026)