

Comunitat Autònoma / Departament / Estat	COMUNITAT VALENCIANA
Municipi	MORELLA
Edifici	Ermita de Sant Marc
Direcció	
Coordenades	40.6653327 -0.0659598
Protecció	El temple té la condició de Bé de Rellevància Local segons la Disposició Addicional Quinta de la Llei 5/2007, de 9 de febrer, de la Generalitat, de modificació de la Llei 4/1998, d'11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià (DOCV Núm. 5.449 / 13.02.2007). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General de Cultura adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Descripció	L'espadanya està situada als peus de l'ermita, sobre la porta principal. És de rajola i presenta dos pilars amb unes motllures superiors que estan coronades per un arc també de rajola.
Campanes	Té una campana anepígrafa i amb instal·lació tradicional.
Fotos	3
Tocs actuals de campanes	
Conservació, manteniment	L'estat de conservació de l'espadanya és bo. La campana està situada a l'espadanya de l'ermita amb truja de fusta de perfil tradicional local. Els rodaments descansen sobre uns coixinets de fusta que estan dins del mur de l'espadanya. Té un cigonyal per voltejar-la i batall lligat.
Propostes	Es devia fer de forma regular un manteniment de la instal·lació de la campana per assegurar l'estabilitat del conjunt. En cas de restauració deuen ser conservats tots els elements possibles, ja que es tracta d'una instal·lació tradicional. Tan sols s'admetrà el canvi de peces que no assegurin l'estabilitat del conjunt i les noves deuen seguir el perfil i formes de les canviades.
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan
Data	22-07-2019

Campanes actuals

Localització	Campana	Fonedor	Any fosa	Diàmetre (en cm)	Pes
Espadanya	Campana (1)		1940ca	40	37

Información completa: [Ermita de Sant Marc - MORELLA \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)