

Comunitat Autònoma / Departament / Estat	COMUNITAT VALENCIANA
Municipi	GANDIA
Edifici	Ermita de Santa Anna
Direcció	
Coordenades	38.97708 -0.18757
Protecció	El temple té la condició de Bé de Rellevància Local segons la Disposició Addicional Quinta de la Llei 5/2007, de 9 de febrer, de la Generalitat, de modificació de la Llei 4/1998, d'11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià (DOCV Núm. 5.449 / 13.02.2007). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General de Cultura adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Descripció	L'ermita té una senzilla espadanya que corona la façana principal de l'edifici. Aquesta té una única finestra amb arc de mig punt, emmarcada per unes pilastres toscanes i amb aletons laterals. Sobre les pilastres hi ha un entaulament i cornisa. Remata el conjunt un frontó de formes mixtilínies amb creu i penell central.
Campanes	
Fotos	3
Tocs actuals de campanes	Volteig automàtic de la campana.
Conservació, manteniment	L'estat de conservació de l'espadanya és bo. El de la campana és regular. Està situada a l'espadanya de l'ermita amb una truja de ferro i mecanitzada amb motor de vol continu. Té batall lligat i reforçat amb cable de seguretat. No presenta anses.
Propostes	
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan
Data	15-06-2020

Campanes actuals

Localització	Campana	Fonedor	Any fosa	Diàmetre (en cm)	Pes
Espadanya	Campana (1)			29	14

Información completa: [Ermita de Santa Anna - GANDIA \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)

PDF (22-06-2026)