

Comunitat Autònoma / Departament / Estat	COMUNITAT VALENCIANA
Municipi	BENIMELI
Edifici	Parròquia de Sant Andreu
Direcció	
Coordenades	38.8235 -0.0397
Protecció	El temple té la condició de Bé de Rellevància Local segons la Disposició Addicional Quinta de la Llei 5/2007, de 9 de febrer, de la Generalitat, de modificació de la Llei 4/1998, d'11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià (DOCV Núm. 5.449 / 13.02.2007). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General de Cultura adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Descripció	El campanar està situat a un lateral de la façana principal de l'església parroquial. És de planta quadrada i té diversos cossos amb altura decreixent. El primer és llis i s'eleva sobre un basament. A la cara orientada cap a la façana principal del temple hi ha una finestra allargada i als angles una decoració que imita els carreus de pedra. Sobre la finestra hi ha una placa que commemora la construcció de la torre: "EDIFICADO / EN / 1944". El primer cos està separat del segon per una destacada cornisa. El segon cos té una esfera a una de les cares i una finestra a la part posterior. De nou una cornisa el separa del següent. Aquest disposa de quatre finestres amb arc de mig punt, emmarcades per una motllura de rajola i a l'exterior per unes pilastres i cornisa. El tercer cos és un templet amb coberta de teula i penell central. L'espai del terrat està delimitat per una balustrada amb pinacles. La torre presenta una escala que recorre el seu perímetre interior fins a arribar a la sala de les campanes. Baix d'aquest espai hi ha una habitació que guardava la maquinària del rellotge.
Campanes	La torre té un conjunt de dos campanes que varen ser adquirides a la foneria Hermanos Roses de Silla en 1940. La xicoteta està dedicada a Sant Andreu i la gran a la Mare de Déu. És interessant la inscripció que les dos porten i que sembla indicar que a forma amb la qual es recaptaren els diners necessaris per a adquirir les campanes (representacions teatrals), ja que les funcions de teatre eren una forma habitual per obtenir fons per a obres d'aquest tipus.
Fotos	11
Tocs actuals de campanes	Repic i volteig automàtic.
Conservació, manteniment	L'estat de conservació del campanar és bo. La maquinària del rellotge ja no es guarda al seu lloc original. L'estat de conservació de les dos campanes és bo. Disposen de les truges antigues de fusta pintades i repretades. Estan mecanitzades amb motor d'impuls i electromall monofàsic. Disposen de batall lligat i reforçat amb cable de seguretat.
Propostes	
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan; FEMENIA RIBES, Vicent
Data	11-08-2020

Campanes actuals

Localització	Campana	Fonedor	Any fosa	Diàmetre (en cm)	Pes
Sala de les campanes	Sant Andreu (1)	ROSES, HERMANOS	1940	57	107
Sala de les campanes	Maria (2)	ROSES, HERMANOS	1940	71	207

Información completa: [Parròquia de Sant Andreu - BENIMELI \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)

PDF (22-06-2026)