

| | |
|--|---|
| Comunidade Autónoma / Departamento / Estado | GALICIA |
| Municipio | ARANGA |
| Edificio | Capela de San Salvador de Milreu |
| Dirección | Lugar de Milreu, 13. 15317 |
| | 43.199467 -8.076600 |
| Protección | |
| Descricion | A Capela de San Salvador de Milreu posúe planta rectangular e unha soa nave con ábsida rectangular. Os muros son de granito e están recebados e pintados de branco, agás os esquinais e os perpiaños dos marcos dos vans. A cuberta é a dúas augas con tella curva. Carece de decoración. A fachada principal consta de porta de madeira alintelada e unha espadana dun só oco, rematada cunha cruz e pináculos a ámbolos dous lados. |
| Campás | 1 campá. |
| Fotos | 1 |
| Toques actuais de campás | |
| Conservación, mantemento | |
| Propostas | |
| Autors da documentación | TROIANO, Xosé / CAMPÁS E RELOXOS MONUMENTAIS DE GALICIA |
| Data | 02-10-2021 |

Campás actuais

| Localización | Campá | Fundidor | Ano de fundición | Diámetro (en cm) | Peso |
|--------------|--------------|--|------------------|------------------|------|
| Espadana | <u>Única</u> | <u>OCAMPO (ARCOS DA CONDESA)</u> | 1948 | 45 | 53 |

Información completa: [Capela de San Salvador de Milreu - ARANGA \(GALICIA\)](#)

PDF (25-05-2026)