

Comunitat Autònoma / Departament / Estat	COMUNITAT VALENCIANA
Municipi	SAGUNT
Edifici	Ermita la Mare de Déu dels Dolors
Direcció	
Coordenades	39.6783102 -0.2791684
Protecció	El temple té la condició de Bé de Rellevància Local segons la Disposició Addicional Quinta de la Llei 5/2007, de 9 de febrer, de la Generalitat, de modificació de la Llei 4/1998, d'11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià (DOCV Núm. 5.449 / 13.02.2007). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General de Cultura adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Descripció	La façana principal de l'ermita està coronada per una espadanya. Aquesta es situa sobre la cornisa i té uns aletons als laterals. Presenta una única finestra amb arc de mig punt i remat de formes mixtilínies. Té creu i penell.
Campanes	Té una campana que va ser fosa l'any 1945 als tallers dels Hermanos Roses de Silla (València).
Fotos	9
Tocs actuals de campanes	Conserva els usos tradicionals.
Conservació, manteniment	L'estat de conservació de l'ermita és bo. La campana està situada a l'espadanya amb truja de fusta antiga, segurament confeccionada al mateix temps que es va fondre la campana perquè és semblant a la documentada a altres campanes dels Roses. Té un cigonyal amb cable per a voltejar-la des de l'interior de l'ermita.
Propostes	La instal·lació de la campana és tradicional i s'ha de conservar i restaurar. La truja sols es podrà canviar per altra que imite fidelment a l'antiga, no obstant això es recomana conservar la que hi ha i restaurar-la. Caldria igualment no motoritzar la campana i limitar el seu ús al vol manual.
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan, FORNER HIDALGO, Marc
Data	23-08-2024

Campanes actuals

Localització	Campana	Fonedor	Any fosa	Diàmetre (en cm)	Pes
Espadanya	Maria Dolors (1)	ROSES, HERMANOS (SILLA)	1945	29	14

Información completa: [Ermita la Mare de Déu dels Dolors - SAGUNT \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)