

<b>Comunidade Autónoma / Departamento / Estado</b>	GALICIA
<b>Municipio</b>	COIRÓS
<b>Edificio</b>	Igrexa de San Xulián de Coirós
<b>Dirección</b>	Coirós de Arriba, 42. 15316
	43.249973 -8.164844
<b>Protección</b>	
<b>Descricion</b>	Igrexa de estilo románico de finais do século XII. Na súa planta rectangular desenvólvese unha soa nave, da que sobresa unha ábsida rectangular. No interior o espazo entre a nave e o presbiterio resólvese mediante un arco triunfal apuntado, sobre dous semicolumnas de fuste curto e capiteis ornamentados con entrelazados, volutas e debuxos. No exterior destacan dos seus muros os contrafortes e as seteiras. A fachada principal foi reconstruída no século XVIII.
<b>Campás</b>	2 campás.
<b>Fotos</b>	2
<b>Toques actuais de campás</b>	
<b>Conservación, mantemento</b>	
<b>Propostas</b>	
<b>Autors da documentación</b>	www.turismo.gal (Xunta de Galicia)
<b>Data</b>	02-12-2022

## Campás actuais

Localización	Campá	Fundidor	Ano de fundición	Diámetro (en cm)	Peso
Espadana	<a href="#">Menor.</a>	<a href="#">BLANCO RUCABADO, FRANCISCO ANTONIO</a>	1799	55	96
Espadana	<a href="#">Maior.</a>	<a href="#">OCAMPO (ARCOS DA CONDESA)</a>	1960	65	159

Información completa: [Igrexa de San Xulián de Coirós - COIRÓS \(GALICIA\)](#)

PDF (21-05-2026)