

Comunitat Autònoma / Departament / Estat	COMUNITAT VALENCIANA
Municipi	VALÈNCIA
Edifici	Parròquia de la Mare de Déu de la Bona Guia
Direcció	
Coordenades	39.4736939 -0.325695
Protecció	El temple té la condició de Bé de Rellevància Local segons la Disposició Addicional Quinta de la Llei 5/2007, de 9 de febrer, de la Generalitat, de modificació de la Llei 4/1998, d'11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià (DOCV Núm. 5.449 / 13.02.2007). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General de Cultura adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Descripció	
Campanes	La campana ha sigut intervinguda en 2018, destruint els valors immaterials que suposen el seu toc manual a vol, a través de cigonyal. S'ha canviat la instal·lació de la campana a vol a fixa, impedit el seu moviment i eliminant la participació de la comunitat en el seu toc manual.
Fotos	6
Tocs actuals de campanes	
Conservació, manteniment	
Propostes	
Autors de la documentació	MARTÍNEZ ROIG, Eliseo
Data	11-01-2019

Campanes actuals

Localització	Campana	Fonedor	Any fosa	Diàmetre (en cm)	Pes
espanya	Nostra Senyora de la Buena Guia	MANCLÚS, SALVADOR	1960		

Información completa: [Parròquia de la Mare de Déu de la Bona Guia - VALÈNCIA \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)

PDF (31-08-2026)