

Comunidade Autónoma / Departamento / Estado	GALICIA
Municipio	O IRIXO
Edificio	Igrexa de Santa María do Campo
Dirección	Lugar da Lama, s/n. 32530
	42.522769 -8.107194
Protección	
Descricion	
Campás	2 campás.
Fotos	1
Toques actuais de campás	
Conservación, mantemento	
Propostas	
Autores da documentación	MOURE, Xabier / CAMPÁS E RELOXOS MONUMENTAIS DE GALICIA (FACEBOOK)
Data	23-01-2024

Campás actuais

Localización	Campá	Fundidor	Ano de fundición	Diámetro (en cm)	Peso
Torre-campanario	Menor.	BLANCO FERNÁNDEZ, JENARO	1882	70	199
Torre-campanario	Maior.	BLANCO LEMOS, ANTONIO	1960	90	422

Información completa: [Igrexa de Santa María do Campo - O IRIXO \(GALICIA\)](#)

PDF (11-06-2026)