

<b>Comunitat Autònoma / Departament / Estat</b>	COMUNITAT VALENCIANA
<b>Municipi</b>	LA VALL D'UIXÓ
<b>Edifici</b>	Ermita de la Sagrada Família
<b>Direcció</b>	
<b>Coordenades</b>	
<b>Protecció</b>	El temple té la condició de Bé de Rellevància Local segons la Disposició Addicional Quinta de la Llei 5/2007, de 9 de febrer, de la Generalitat, de modificació de la Llei 4/1998, d'11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià (DOCV Núm. 5.449 / 13.02.2007). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General de Cultura adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
<b>Descripció</b>	L'ermita té una senzilla espadanya, que está situada en el centre de la coberta de la nau central. Aquesta presenta una única finestra amb arc de mig punt i una franja de rajola a l'altura de la imposta de l'arc. El remat és triangular amb coberta a dos aigües i una creu en el centre.
<b>Campanes</b>	Té una campana, fosa l'any 1940 i de nom Rosa.
<b>Fotos</b>	5
<b>Tocs actuals de campanes</b>	La campana es volteja automàticament.
<b>Conservació, manteniment</b>	L'estat de conservació de l'espadanya és bo. La campana està instal·lada en l'espadanya de l'ermita, dotada amb truja de ferro de la foneria Manclús i mecanitzada amb motor de vol continu. Presenta batall lligat.
<b>Propostes</b>	La instal·lació actual no reproduïx la tradicional ni facilita els tocs manuals, per tant, seria recomanable procedir a la restauració de la campana. Aquesta s'hauria de baixar del campanar per netejar-la per dins i fora i canviar la truja actual per altra de fusta. Finalment, cal mecanitzar-la amb un motor d'impuls.
<b>Autors de la documentació</b>	ALEPUZ CHELET, Joan
<b>Data</b>	07-02-2024

## Campanes actuals

Localització	Campana	Fonedor	Any fosa	Diàmetre (en cm)	Pes
Espadanya	<a href="#">Rosa (1)</a>	<a href="#">ROSAS, MANUEL</a>	1940	39	34

Información completa: [Ermita de la Sagrada Família - LA VALL D'UIXÓ \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)

PDF (12-04-2026)