

Comunitat Autònoma / Departament / Estat	COMUNITAT VALENCIANA
Municipi	BENISUERA
Edifici	Parròquia de Sant Josep
Direcció	
Coordenades	38.9135894 -0.4782718
Protecció	El temple té la condició de Bé de Rellevància Local segons la Disposició Addicional Quinta de la Llei 5/2007, de 9 de febrer, de la Generalitat, de modificació de la Llei 4/1998, d'11 de juny, del Patrimoni Cultural Valencià (DOCV Núm. 5.449 / 13.02.2007). En conseqüència les intervencions en les campanes han de ser comunicades a la Direcció General de Cultura adjuntant el projecte prèviament a l'inici dels treballs.
Descripció	La parròquia compta amb un campanar, ubicat a la part central de la façana de l'església. Té dos cossos i es de planta rectangular, sent tota la fàbrica de rajola. El primer cos compta amb dos finestres que s'orienten cap a la façana principal, mentre que la resta de cares són murs tancats, exceptuant una xicoteta finestra que trobem en un dos costats curts. En ells trobem dos finestres tapiades, exceptuant el que té aquesta finetreta. Damunt d'aquest cos hi ha una torreta de dos altures, delimitada per una balustrada amb pinacles. Les dos altures tenen quatre finestres i està cobert la segon amb una coberta de teula a quatre aigües. Finalment trobem una creu amb la corresponent veleta. L'accés a la Sala de les Campanes es realitza per una escala lateral.
Campanes	Compta amb dos campanes. La menor data de l'any 1840 i està dedicada a Santa Bàrbera, dedicació que segurament tinga un sentit protector. Santa Bàrbera es aclamada front a les tronades i mals climàtics, per tant una societat fonamentalment agrícola requeria d'aquesta santa per evitar destrosses als camps, que causaren fam i altres mals als veïns. No està signada, no obstant les característiques epigràfiques permeten atribuir la seua fosa al campaner de Benissoda Domingo Roses Vila. La major va ser fosa en 1954 per la casa Roses d'Atzeneta d'Albaida. Està dedicada a Santa Margarida, onomàstica de la madrina.
Fotos	7
Tocs actuals de campanes	Les campanes voltegen i repiquen automàticament.
Conservació, manteniment	El campanar es troba en un bon estat de conservació, pintat de blanc al interior, mentre que al exterior predomina el color rosa al igual que en la façana principal de l'església. Els elements ornamentals estan pintats de color blanc, de manera que destaquen en la construcció. L'estat de les campanes es igualment bo. Les dos estan instal·lades a les finestres del segon cos amb truja de fusta de perfil tradicional valencià i mecanitzades amb motor d'impulsos i electromall monofàsic. Compten amb batall lligat i reforçat amb cable de seguretat per evitar la possible caiguda al terra. L'estat de les campanes permet el toc manual de les mateixes i imita l'estil tradicional de tocar.
Propostes	
Autors de la documentació	ALEPUZ CHELET, Joan; BOIX BOIX, José Andrés; RUIZ i ENGRA, Toni; SARRIÓ ANDRÉS, Pau
Data	06-02-2015

Campanes actuals

Localització	Campana	Fonedor	Any fosa	Diàmetre (en cm)	Pes
Sala de les Campanes	Santa Bàrbara (1)	ROSES VILA, DOMINGO (BENISSODA)	1840	41	40
Sala de les Campanes	Santa Margarida (2)	ROSES ATZENETA	1954	55	96

Información completa: [Parròquia de Sant Josep - BENISUERA \(COMUNITAT VALENCIANA\)](#)

PDF (12-06-2026)