

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	MICHOACÁN DE OCAMPO
Municipio	BRISEÑAS
Edificio	Parroquia de Nuestra Señora del Refugio de Briseñas de Matamoros
Dirección	
Coordenadas	20.27113000783502 -102.56151307295134
Protección	
Descripción	
Campanas	
Fotos	1
Toques actuales de campanas	
Conservación, mantenimiento	
Propuestas	
Autores de la documentación	CAMPANEROS DE SAN MARCOS / FACEBOOK
Fecha	05-07-2025

Campanas desaparecidas

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
	Campana Parroquia Nueva Nuestra Señora del Refugio (refundida)		1954	64	152
	Campana Señora de la Misericordia (refundida)		1954	75	244
	Campana Mayor Nuestra Señora del Refugio (refundida)		1954	145	1765

Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
Sala de campanas	Campana de cuartos (A)			40	37
Sala de campanas	Campana de cuartos (B)			50	72

Sala de campanas	Campana Parroquia Nueva Nuestra Señora del Refugio		2024	64	152
Sala de campanas	Esquila Parroquia Briseñas		1992	73	225
Sala de campanas	Campana Señora de la Misericordia		2024	75	244
Sala de campanas	Campana Mayor Nuestra Señora del Refugio		2024	145	1765

Reloj

Reloj mecánico (1)	Existente En marcha
Fecha de construcción	2008ca
Descripción	

Información completa: [Parroquia de Nuestra Señora del Refugio de Briseñas de Matamoros - BRISEÑAS \(MICHOACÁN DE OCAMPO\)](#)

PDF (01-06-2026)