

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	ANDALUCÍA
Municipio	OSUNA
Edificio	Convento de San Pedro (Monjas Carmelitas de la Antigua Observancia)
Dirección	
Coordenadas	37.2380869890829 -5.107850560800136
Protección	
Descripción	
Campanas	
Fotos	3
Toques actuales de campanas	
Conservación, mantenimiento	
Propuestas	
Autores de la documentación	PACHÓN ROMERO, Juan A.
Fecha	2023

Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
Espadaña	Campanil (0)			30	16
Espadaña	María (1)		1550ca	70	199
Espadaña	Cristo (2)		1550ca	75	244

Información completa: [Convento de San Pedro \(Monjas Carmelitas de la Antigua Observancia\) - OSUNA \(ANDALUCÍA\)](#)

PDF (16-09-2026)