

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	COMUNIDAD DE MADRID
Municipio	BRUNETE
Edificio	Nuestra Señora de la Asunción
Dirección	
Coordenadas	
Protección	
Descripción	En el siglo XIX también se derrumbará la torre que le da prestancia y que podía contemplarse desde las localidades cercanas. En la torre, anterior a la restauración, puede verse que poco o nada tiene que ver con la que podemos contemplar hoy en día, puesto que su tejado circular ha sido sustituido por un techo de pizarra muy al gusto escurialense. (Información de Wikipedia)
Campanas	
Fotos	5
Toques actuales de campanas	
Conservación, mantenimiento	
Propuestas	
Autores de la documentación	
Fecha	

Información completa: [Nuestra Señora de la Asunción - BRUNETE \(COMUNIDAD DE MADRID\)](#)

PDF (18-06-2026)