

| | |
|---|--|
| Comunidad Autónoma / Departamento / Estado | CASTILLA Y LEÓN |
| Municipio | SEGOVIA |
| Edificio | Parroquia de San Justo y San Pastor |
| Dirección | |
| Coordenadas | 40.9477119 -4.1178205 |
| Protección | |
| Descripción | Torre románica con dos niveles para las campanas, si bien sólo los vanos del nivel superior están ocupados, ya que el nivel inferior muestra los arcos cegados. |
| Campanas | <p>Este campanario cuenta con un conjunto de 4 campanas: dos esquilonas y dos romanas. Los esquilonas, tal y como se observa en la fotografía, están ubicados en los vanos. Sin embargo, las romanas se hallan en el interior de la torre, como es muy habitual de ver en las demás iglesias de la ciudad.</p> <p>Basándonos en que la iglesia permanece cerrada al culto, deducimos que las campanas no se tocan o apenas lo hacen de forma muy puntual (celebraciones de la Catorcena, por ejemplo).</p> <p>Las campanas están en un estado de conservación bastante regular. Todas parecen ser manuales, pues se observan que hay cuerdas engarzadas en los badajos de todas las campanas.</p> <p>Lo más preocupante es el estado de una de las campanas romanas. Está inclinada prácticamente 90°, lo que puede hacer que se precipite en no mucho tiempo y causar daños importantes tanto en el campanario como en la estructura de la torre.</p> |
| Fotos | 1 |
| Toques actuales de campanas | No se tocan o lo hacen de forma muy puntual (celebración de la Catorcena). |
| Conservación, mantenimiento | Se ha modificado la estructura interna de forma radical; se sustituyó la estructura de madera interna original por otra de hierro, que deja a las campanas mayores casi inaccesibles y muy altas con respecto al suelo. El campanario presenta unas señales de deterioro bastantes considerables, si bien la iglesia apenas celebra culto. |
| Propuestas | |
| Autores de la documentación | |
| Fecha | |

Información completa: [Parroquia de San Justo y San Pastor - SEGOVIA \(CASTILLA Y LEÓN\)](#)

PDF (27-06-2026)