

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	CASTILLA Y LEÓN
Municipio	ROTURAS
Edificio	San Esteban
Dirección	
Coordenadas	
Protección	
Descripción	<p>Torre de tres cuerpos de sillares de piedra, de muy buena cantería, levantada encima de la cabecera de la iglesia.</p> <p>La entrada de la torre y las bóvedas de la iglesia se realiza por una pequeña puertecilla situada en el exterior de la iglesia, cerrada con una puerta sin cerradura o cerrojo que sólo está empujada. Primero se accede por unos escalones de piedra y nos encontramos en el interior de la propia torre, que se accede por una escalera de tres tramos recta, de madera, que asciende a la sala de campanas.</p>
Campanas	<p>Las campanas de esta torre son del siglo XVIII y XIX.</p> <p>Estas campanas poseen todavía su original instalación con yugo de madera tradicional, con los tirantes y las grapas de hierro incrustadas en el centro del yugo para sujetar los tirantes.</p>
Fotos	7
Toques actuales de campanas	Toques a misa con la cuerda de la campana gorda.
Conservación, mantenimiento	<p>La sala de campanas y el conjunto del interior de la torre se encuentran en un estado de conservación regular, estando la sala de campanas desprovista de algunas tablas y con huecos peligrosos, y el último tramo de escaleras de acceso le faltan varios escalones.</p> <p>Una de las vigas del interior de la torre es la viga de una prensa de un lagar donde se pisaba el vino; procedente quizá de un lagar de la misma población.</p>
Propuestas	
Autores de la documentación	SANZ PLATERO, Daniel
Fecha	26-07-2007

Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
campanario	Campanillo del Alba (1)		1780	60	125
campanario	San Esteban, la Gorda (2)	RUIZ, VICTORIANO	1883	93	466

Información completa: [San Esteban - ROTURAS \(CASTILLA Y LEÓN\)](#)

PDF (09-06-2026)