

Comunidad Autónoma / Departamento / Estado	CASTILLA Y LEÓN
Municipio	BLACOS
Edificio	Parroquia de la Visitación de Nuestra Señora
Dirección	
Coordenadas	
Protección	
Descripción	
Campanas	
Fotos	0
Toques actuales de campanas	
Conservación, mantenimiento	
Propuestas	
Autores de la documentación	
Fecha	

Campanas actuales

Localización	Campana	Fundidor	Año fundición	Diámetro (en cm)	Peso
Espadaña (vano derecho)	Santa Bárbara		1912	89	267
Espadaña (vano izquierdo)	Jesús		1797	87	250

Información completa: [Parroquia de la Visitación de Nuestra Señora - BLACOS \(CASTILLA Y LEÓN\)](#)

PDF (13-06-2026)